

| | | | | |
|--------|----|-------|-------------------|----------|
| 在庫ID | 車名 | 年式 | 型式・車体番号 | 架装形状 |
| F07595 | UD | H27/2 | QKG - CD5ZL 30093 | スクラップ運搬車 |

| | | | | | | | |
|----------------------------|--------|---|-----------|------------|------------|------------|--------------|
| 前使用者 | 車検有効期限 | 走行距離(km) | 積載量 | 荷台寸法(mm) | | | 出品会社 (愛知 県) |
| ○ 自家用 営業用 レンタカ 不明 | R5.3.6 | 切れ 302,940 km 抹消 タコグラフ年月 14.12 | 12,300 kg | L 9,350 | W 2,390 | H 1,690 | 若杉自動車(株) |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|---|---|---|----|---|----|---|------|-----|-------|----|----|---|-----|----------|
| エンジン状態 | A | B | Ⓒ | D | E | AC | Ⓐ | 不良 | 無 | ブレーキ | AIR | IT410 | 馬力 | R券 | 有 | 預託金 | 14,260 円 |
|--------|---|---|---|---|---|----|---|----|---|------|-----|-------|----|----|---|-----|----------|

| | | | | | | | |
|--------------------------|------------------------|--------|--------|-----|---|-------------|------------|
| ミッション・デフ(異音、油漏れ等) | 良好 | エスコットV | 2ペダルAT | T/M | 速 | キャブ内部 | 備考 |
| フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認) | 良好 | | | | | 汚れ 少 Ⓒ 多 | ディスチャージヘッド |
| 上物メーカー名 | 名古屋ボデー製 スクラップ運搬ボデー | | | | | シート破れ 有 Ⓒ 無 | |
| 年式,型式及状態 | | | | | | クロス張り 有 Ⓒ 無 | |
| その他 | キャブ後方上部へこみ・ボデー各所キズへこみ有 | | | | | | |

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------|--|--|--|---|
| 外装状態 | キャブ・ボデー全塗装・仕上げ済 | | | | タイヤ状態 |
| 自動車税 月以降負担額 ¥ - | | | | | 上、中、下、×、欠、で記載 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 前 <input type="checkbox"/> 下 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 下 <input type="checkbox"/> 下 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 中 スタッドレス F <input type="checkbox"/> スペア <input type="checkbox"/> 下 R サイズF 11R22.5 16PR サイズR 11R22.5 16PR ISO10穴ホイール *スノータイヤは表記する |
| Fガラス状態 要交換 良好 飛石有 小1か所、他点キズ | | | | | |
| 記録簿 有 Ⓒ 無 | | | | | |
| PMマフラ Ⓒ 有 無 | | | | | |
| 証明書 有 無 | | | | | |
| S・リミッタ Ⓒ 有 無 | | | | | |
| 証明書 有 無 | | | | | |

※ 車体損傷個所等の表記はあくまでも当社基準での目視判断になります