





在庫ID	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
T07690	トレクス	未登録	- PFB34118 ***3	セミトレーラ	

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			出品会社 (愛知 県)
自家用 営業用 レンタカ 不明	予備検査 R5.4.16	切れ 抹消	km 28,000	L 12,150	W 2,350	H 200	若杉自動車(株)
		タコグラフ年月	kg				

エンジン状態	A	B	C	D	E	AC	良	不良	無	ブレーキ	AIR	馬力	R券	預託金	円		
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)											T/M	速	キャブ内部	備考			
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	良好												汚れ	少	中	多	ABS
上物メーカー名	1デフ引き仕様 アルミあおり8方開 木床												シート破れ	有	無		
年式,型式及状態	内フック8対 100角スタンション穴 計29対												クロス張り	有	無		
その他	Rエアサス 1軸目と3軸目リフトアクスル機能付																

外装状態	未登録未使用車				タイヤ状態 上、中、下、×、欠、で記載 前																																	
<table border="1"> <tr> <td colspan="3">Fガラス状態</td> </tr> <tr> <td>要交換</td> <td>良好</td> <td>飛石有</td> </tr> <tr> <td>記録簿</td> <td>有</td> <td>無</td> </tr> <tr> <td>PMマフラ</td> <td>有</td> <td>無</td> </tr> <tr> <td>証明書</td> <td>有</td> <td>無</td> </tr> <tr> <td>S・リミッタ</td> <td>有</td> <td>無</td> </tr> <tr> <td>証明書</td> <td>有</td> <td>無</td> </tr> </table>	Fガラス状態			要交換	良好	飛石有	記録簿	有	無	PMマフラ	有	無	証明書	有	無	S・リミッタ	有	無	証明書	有	無					<table border="1"> <tr> <td>上</td> <td>上</td> <td>上</td> <td>上</td> </tr> <tr> <td>上</td> <td>上</td> <td>上</td> <td>上</td> </tr> <tr> <td>上</td> <td>上</td> <td>上</td> <td>上</td> </tr> </table> <p>F <input type="checkbox"/> スペア <input checked="" type="checkbox"/> 欠 R</p> <p>サイズ サイズ 11R22.5 14PR</p> <p>*スノータイヤは表記する</p>	上	上	上	上	上	上	上	上	上	上	上	上
Fガラス状態																																						
要交換	良好	飛石有																																				
記録簿	有	無																																				
PMマフラ	有	無																																				
証明書	有	無																																				
S・リミッタ	有	無																																				
証明書	有	無																																				
上	上	上	上																																			
上	上	上	上																																			
上	上	上	上																																			
※ 車体損傷箇所等の表記はあくまでも当社基準での目視判断になります																																						