





|        |     |       |                      |         |
|--------|-----|-------|----------------------|---------|
| 在庫ID   | 車名  | 年式    | 型式・車体番号              | 架装形状    |
| F07831 | いすゞ | H31/4 | 2PG - CYJ77C 7005980 | アルミウイング |

|                                  |         |   |           |            |            |            |            |
|----------------------------------|---------|---|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 前使用者                             | 車検有効期限  | 走行距離(km)                                | 積載量       | 荷台寸法(mm)   |            |            | 出品会社 (愛知県) |
| ○ 自家用<br>○ 営業用<br>○ レンタカ<br>○ 不明 | R5.4.15 | 切れ<br>496,390 km<br>抹消<br>タコグラフ年月 20.04 | 13,600 kg | L<br>9,670 | W<br>2,400 | H<br>2,650 | 若杉自動車(株)   |

|                          |                             |   |   |   |   |    |     |    |   |      |       |       |       |            |           |     |           |
|--------------------------|-----------------------------|---|---|---|---|----|-----|----|---|------|-------|-------|-------|------------|-----------|-----|-----------|
| エンジン状態                   | A                           | B | Ⓒ | D | E | AC | Ⓒ 良 | 不良 | 無 | ブレーキ | AIR   | IT380 | 馬力    | R券         | 有         | 預託金 | ¥13,340 円 |
| ミッション・デフ(異音、油漏れ等)        | 良好                          |   |   |   |   |    |     |    |   |      | T/M   | 7 速   | キャブ内部 | 備考         |           |     |           |
| フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認) | 良好                          |   |   |   |   |    |     |    |   |      | 汚れ    | 少     | Ⓒ 中   | 多          | LEDヘッドライト |     |           |
| 上物メーカー名                  | フルハーフDKL 5方開 木床 中柱回転式       |   |   |   |   |    |     |    |   |      | シート破れ | 有     | Ⓒ 無   | 永久磁石式リターダ付 |           |     |           |
| 年式,型式及状態                 | ラッシング2段 落としフック9対 門高2580     |   |   |   |   |    |     |    |   |      | クロス張り | 有     | Ⓒ 無   |            |           |     |           |
| その他                      | ハイルーフ Rエアサス ウイング インターロック機能付 |   |   |   |   |    |     |    |   |      |       |       |       |            |           |     |           |

|                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |              |   |   |
|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------|--------------|---|---|
| 外装状態                          | キャビン、ボデーロッカー部分 全塗装・仕上げ済  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | タイヤ状態<br>上、中、下、×、欠、で記載 |              |   |   |
| 自動車税<br>月以降負担額<br>¥ -         |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 中                      | 前            | 中 |   |
| Fガラス状態<br>要交換 良好 飛石有<br>点キズ程度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 中                      |              | 中 | 中 |
| 記録簿 有 無                       |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 中                      | 中            | 中 | 中 |
| PMマフラ 有 無<br>証明書 有 無          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 中                      | 中            | 中 | 中 |
| S・リミッタ 有 無<br>証明書 有 無         | ※ 車体損傷箇所等の表記はあくまでも当社基準での目視判断になります  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F                      | スペア          | 下 | R |
|                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | サイズF                   | 245/70R 19.5 |   |   |
|                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | サイズR                   | 245/70R 19.5 |   |   |
|                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ISO 8穴ホイール             |              |   |   |
|                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *スノータイヤは表記する           |              |   |   |