




在庫ID	車名	年式	型式・車体番号	架装形状
M08119	日野	H25/7	TKG - FC9JCAP 15156	ダンプ

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			出品会社 (愛知県)
<input type="radio"/> 家用 <input checked="" type="radio"/> 営業用 <input type="radio"/> レンタカ <input type="radio"/> 不明	予備検査	切れ	65,150 km	3,250	L	W	H
	R5.6.2	抹消	タコグラフ年月 無し	kg	3,390	2,050	1,330

エンジン状態	A	B	<input checked="" type="radio"/> C	D	E	AC	<input checked="" type="radio"/> 良	不良	無	ブレーキ	AIR	IT190	馬力	R券	有	預託金	¥10,400 円
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	良好										T/M	6	速	キャブ内部	備考		
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	良好										汚れ	少	<input checked="" type="radio"/> 中	多	ハロゲンヘッドライト		
上物メーカー名	新明和DR4-17SY リヤ観音扉										シート破れ	<input checked="" type="radio"/> 有	無				
年式,型式及状態	土砂ダンプを土砂禁へ改造										クロス張り	有	<input checked="" type="radio"/> 無				
その他																	

外装状態	ボデー土砂禁へ改造・外装仕上げ済				タイヤ状態			
自動車税 月以降負担額 ¥ -					上、中、下、×、欠、で記載 <input checked="" type="checkbox"/> 中 前 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Fガラス状態 要交換 <input checked="" type="radio"/> 良好 飛石有 点キズ程度	飛石キズ				<input checked="" type="checkbox"/> 中 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input checked="" type="checkbox"/> 中		<input type="checkbox"/>	
記録簿 有 <input checked="" type="radio"/> 無					<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
PMマフラ <input checked="" type="radio"/> 有 無					F <input type="checkbox"/> スペア <input checked="" type="checkbox"/> 欠 R		<input type="checkbox"/>	
証明書 有 無					サイズF 225/80R 17.5		<input type="checkbox"/>	
S・リミッタ 有 無					サイズR 225/80R 17.5		<input type="checkbox"/>	
証明書 有 無					※ 車体損傷個所等の表記はあくまでも当社基準での目視判断になります			
				*スノータイヤは表記する				