





在庫ID	車名	年式	型式・車体番号	架装形状
S08096	いすゞ	H19/9	BKG - NJR85A 7003661	幌車

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			出品会社 (愛知 県)
○ 家用 ○ 営業用 ○ レンタカ ○ 不明	R5.8.24	切れ 164,150 km 抹消 タコグラフ年月 無し	2,000 kg	L 3,100	W 1,620	H 1,930	若杉自動車(株)

エンジン状態	A	B	Ⓒ	D	E	AC	Ⓒ 良	不良	無	ブレーキ	OIL	IT150	馬力	R券	有	預託金	¥9,270 円
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	良好										T/M	5 速	キャブ内部	備考			
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	良好										汚れ	少	Ⓒ 中	多	ハロゲンヘッドライト		
上物メーカー名	メーカー完成ボデー 幌車 標準幅										シート破れ	有	Ⓒ 無				
年式,型式及状態											クロス張り	有	Ⓒ 無				
その他																	

外装状態 自動車税 月以降負担額 ¥ - Fガラス状態 要交換 良 飛石有 点キズ程度 記録簿 有 無 PMマフラ 有 無 証明書 有 無 S・リミッタ 有 無 証明書 有 無			タイヤ状態 上、中、下、×、欠、で記載 <table border="1"> <tr> <td>中</td> <td>前</td> <td>中</td> </tr> <tr> <td>□</td> <td></td> <td>□</td> </tr> <tr> <td>中</td> <td>中</td> <td>中</td> <td>中</td> </tr> <tr> <td>□</td> <td>□</td> <td>□</td> <td>□</td> </tr> <tr> <td>F</td> <td>スペア</td> <td>中</td> <td>R</td> </tr> <tr> <td>サイズF</td> <td colspan="3">195/75R 15</td> </tr> <tr> <td>サイズR</td> <td colspan="3">195/75R 15</td> </tr> </table>	中	前	中	□		□	中	中	中	中	□	□	□	□	F	スペア	中	R	サイズF	195/75R 15			サイズR	195/75R 15		
中	前	中																											
□		□																											
中	中	中	中																										
□	□	□	□																										
F	スペア	中	R																										
サイズF	195/75R 15																												
サイズR	195/75R 15																												
																													

※ 車体損傷個所等の表記はあくまでも当社基準での目視判断になります

*スノータイヤは表記する