





在庫ID	車名	年式	型式・車体番号	架装形状
T08249	東邦	R4/8	- TC36H1C34-****1	スクラップ運搬トレーラ

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			出品会社 (愛知 県)
○ 自家用 営業用 レンタカ 不明	R5.8.28	切れ 抹消	30,480 kg	L 12,100	W 2,260	H 2,010	若杉自動車(株)
		タコグラフ年月					

エンジン状態	A	B	C	D	E	AC	良	不良	無	ブレーキ	AIR	馬力	R券	預託金	円		
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)											T/M	速	キャブ内部	備考			
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	良好												汚れ	少	中	多	ABS
上物メーカー名	名古屋徳永工業製、スクラップ運搬用ボデー 脱着式												シート破れ	有	無		
年式,型式及状態	リヤ片開き式 床6mmスウェーデン鋼 カベ4mmスウェーデン鋼												クロス張り	有	無		
その他	シャーシ40F 海コンシャーン																
	箱の自重5,730kg 全体の自重10,490kg																

外装状態	登録済未使用車				タイヤ状態																								
	上、中、下、×、欠、で記載				前																								
	 				<table border="1"> <tr> <td>上</td> <td>上</td> <td>上</td> <td>上</td> </tr> <tr> <td>上</td> <td>上</td> <td>上</td> <td>上</td> </tr> <tr> <td>上</td> <td>上</td> <td>上</td> <td>上</td> </tr> </table>	上	上	上	上	上	上	上	上	上	上	上	上												
上	上	上	上																										
上	上	上	上																										
上	上	上	上																										
	 				<table border="1"> <tr> <td>F</td> <td>スペア</td> <td>欠</td> <td>R</td> </tr> </table>	F	スペア	欠	R																				
F	スペア	欠	R																										
	<table border="1"> <tr> <td>Fガラス状態</td> <td>要交換</td> <td>良好</td> <td>飛石有</td> </tr> <tr> <td>記録簿</td> <td>有</td> <td>無</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PMマフラ</td> <td>有</td> <td>無</td> <td></td> </tr> <tr> <td>証明書</td> <td>有</td> <td>無</td> <td></td> </tr> <tr> <td>S・リミッタ</td> <td>有</td> <td>無</td> <td></td> </tr> <tr> <td>証明書</td> <td>有</td> <td>無</td> <td></td> </tr> </table>				Fガラス状態	要交換	良好	飛石有	記録簿	有	無		PMマフラ	有	無		証明書	有	無		S・リミッタ	有	無		証明書	有	無		サイズF サイズR 11R22.5 14PR
Fガラス状態	要交換	良好	飛石有																										
記録簿	有	無																											
PMマフラ	有	無																											
証明書	有	無																											
S・リミッタ	有	無																											
証明書	有	無																											
<p>※ 車体損傷個所等の表記はあくまでも当社基準での目視判断になります</p> <p>*スノータイヤは表記する</p>																													