

| 在庫ID   | 車名 | 年式    | 型式・車体番号             | 架装形状    |  |
|--------|----|-------|---------------------|---------|--|
| M08776 | 日野 | R2/10 | 2KG - FD2ABA 118814 | アルミウイング |  |

| 前使用者                                                                            | 車検有効期限   | 走行距離(km)                             | 積載量      | 荷台寸法(mm)                      | 出品会社 (愛知県) |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------|----------|-------------------------------|------------|
| <input type="radio"/> 自家用<br><input checked="" type="radio"/> 営業用<br>レンタカ<br>不明 | R5.10.19 | 切れ<br>111,450 km<br>抹消<br>タコグラフ年月 無し | 2,850 kg | L 6,270<br>W 2,390<br>H 2,410 | 若杉自動車(株)   |

|                          |   |         |                |   |   |    |                |    |   |      |     |          |     |           |    |        |                |                |                     |   |                |   |
|--------------------------|---|---------|----------------|---|---|----|----------------|----|---|------|-----|----------|-----|-----------|----|--------|----------------|----------------|---------------------|---|----------------|---|
| エンジン状態                   | A | B       | <span>Ⓒ</span> | D | E | AC | <span>Ⓓ</span> | 不良 | 無 | ブレーキ | AIR | IT210    | 馬力  | R券        | 有  | 預託金    | 10,900         | 円              |                     |   |                |   |
| ミッション・デフ(異音、油漏れ等)        |   |         |                |   |   |    |                |    |   | 良好   |     |          | T/M |           | 6  | 速      | キャブ内部          |                | 備考<br><br>LEDヘッドライト |   |                |   |
| フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認) |   |         |                |   |   |    |                |    |   | 良好   |     |          |     |           | 汚れ | 少      | <span>Ⓒ</span> | 多              |                     |   |                |   |
| 上物メーカー名                  |   | トランテックス |                |   |   |    |                |    |   |      |     | 3方開      |     | 床半分鉄板張り   |    | 門高2320 |                | シート破れ          |                     | 有 | <span>Ⓒ</span> | 無 |
| 年式,型式及状態                 |   | ラッシング2段 |                |   |   |    |                |    |   |      |     | 落としフック5対 |     | センタービームレス |    | クロス張り  | 有              | <span>Ⓒ</span> |                     | 無 |                |   |
| その他                      |   | ワイドボデー  |                |   |   |    |                |    |   |      |     | リーフサス    |     | アドブルー不要車  |    |        |                |                |                     |   |                |   |

外装状態

自動車税  
月以降負担額  
¥ -




Fガラス状態  
要交換 ☒ 良好 飛石有  
点キズ程度

記録簿 有 ☒ 無

PMマフラ ☒ 有 無  
証明書 有 無

S・リミッタ 有 無  
証明書 有 無

ウイング羽根 内側一部補修跡有



※ 車体損傷個所等の表記はあくまでも当社基準での目視判断になります

タイヤ状態  
上、中、下、×、欠、で記載

☒ 中

前

☒ 中

段べり有

☒ 中

☒ 中

☒ 中

☒ 中

☐

☐

☐

☐

F ☐ スペア ☒ 上 R

サイズF 225/80R 17.5

サイズR 225/80R 17.5

\*スノータイヤは表記する