


在庫ID	車名	年式	型式・車体番号	架装形状
T09279	トレクス	未登録	- PFB34118改 ***5	セミトレーラ

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			出品会社 (愛知県)
自家用 営業用 レンタカ 不明	予備検査 切れ R5.9.19 抹消	km	27,100	L	W	H	若杉自動車(株)
		タコグラフ年月	kg	12,000	2,400	770	

エンジン状態	A	B	C	D	E	AC	良	不良	無	ブレーキ	AIR	馬力	R券	預託金	円		
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)											T/M	速	キャブ内部		備考 ABS		
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	良好												汚れ	少		中	多
上物メーカー名	1デフ引き仕様 アルミあおり7方開 木床 中柱回転式												シート破れ	有		無	
年式,型式及状態	落としフック13対 内フック16対 100角スタンション穴 計32対												クロス張り	有		無	
その他	1軸目と3軸目リフトアクスル機能付																

<p>外装状態</p> <table border="1"> <tr> <td colspan="3">Fガラス状態</td> </tr> <tr> <td>要交換</td> <td>良好</td> <td>飛石有</td> </tr> <tr> <td>記録簿</td> <td>有</td> <td>無</td> </tr> <tr> <td>PMマフラ</td> <td>有</td> <td>無</td> </tr> <tr> <td>証明書</td> <td>有</td> <td>無</td> </tr> <tr> <td>S・リミッタ</td> <td>有</td> <td>無</td> </tr> <tr> <td>証明書</td> <td>有</td> <td>無</td> </tr> </table>	Fガラス状態			要交換	良好	飛石有	記録簿	有	無	PMマフラ	有	無	証明書	有	無	S・リミッタ	有	無	証明書	有	無	<p>未登録未使用車</p>  <p>※ 車体損傷個所等の表記はあくまでも当社基準での目視判断になります</p>	<p>タイヤ状態</p> <p>上、中、下、×、欠、で記載 前</p> <table border="1"> <tr> <td>上</td> <td>上</td> <td>上</td> <td>上</td> </tr> <tr> <td>上</td> <td>上</td> <td>上</td> <td>上</td> </tr> <tr> <td>上</td> <td>上</td> <td>上</td> <td>上</td> </tr> </table> <p>F <input type="checkbox"/> スペア <input checked="" type="checkbox"/> R</p> <p>サイズ</p> <p>サイズ 11R22.5 14PR</p> <p>*スノータイヤは表記する</p>	上	上	上	上	上	上	上	上	上	上	上	上
Fガラス状態																																			
要交換	良好	飛石有																																	
記録簿	有	無																																	
PMマフラ	有	無																																	
証明書	有	無																																	
S・リミッタ	有	無																																	
証明書	有	無																																	
上	上	上	上																																
上	上	上	上																																
上	上	上	上																																