



在庫ID	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
M09697	日野	H25/9	TKG - FD9JLAA 12818	木平ボデー	

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			出品会社 (愛知 県)	
<input type="radio"/> 自家用 <input checked="" type="radio"/> 営業用 <input type="radio"/> レンタカ <input type="radio"/> 不明	R5.9.25	切れ	289,140 km	3,400	L	W	H	若杉自動車(株)
		抹消	タコグラフ年月	デジタコ	kg	6,210	2,110	

エンジン状態	A	B	<input checked="" type="radio"/> C	D	E	AC	<input checked="" type="radio"/> 良	不良	無	ブレーキ	AIR	IT210	馬力	R券	有	預託金	¥10,400 円
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	良好										T/M	6	速	キャブ内部	備考		
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	良好										汚れ	少	<input checked="" type="radio"/> 中	多			
上物メーカー名	木完5方開 床鉄板張り(鉄板浮き有)										シート破れ		<input checked="" type="radio"/> 有	無			
年式,型式及状態	100×50スタンション穴4対 内フック7対 中央1ヶ										クロス張り		有	<input checked="" type="radio"/> 無			
その他	100角スタンション穴後方1ヶ										運転席座面破れ有						

外装状態

荷台あおり上部スレ有



※ 車体損傷箇所等の表記はあくまでも当社基準での目視判断になります

タイヤ状態

上、中、下、×、欠、で記載

<input type="checkbox"/>	下	前	<input type="checkbox"/>	下
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	下	下	下	下
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

F スペア 上 R

サイズF 225/90R 17.5

サイズR 225/90R 17.5

*スノータイヤは表記する

Fガラス状態		
要交換	<input checked="" type="radio"/> 良好	飛石有
点キズ程度		
記録簿	有	<input checked="" type="radio"/> 無
PMマフラ	<input checked="" type="radio"/> 有	無
証明書	有	無
S・リミッタ	有	無
証明書	有	無