









在庫ID	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
T09578	トレクス	未登録	- PFB34118改 ***9	セミトレーラ	

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			出品会社 (愛知 県)
自家用 営業用 レンタカ 不明	予備検査 R5.10.18	切れ 抹消	km 28,600	L 10,160	W 2,360	H 200	若杉自動車(株)
		タコグラフ年月	kg				

エンジン状態	A	B	C	D	E	AC	良	不良	無	ブレーキ	AIR	馬力	R券	預託金	円			
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)											T/M	速	キャブ内部			備考 ABS		
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)											良好			汚れ	少		中	多
上物メーカー名		1デフ引き仕様 アルミあおり不均等6方開 木床									シート破れ			有	無			
年式,型式及状態		内フック8対 100角スタンション穴 計29対									クロス張り			有	無			
その他		Rエアサス 1軸目と3軸目リフトアクスル機能付																

外装状態			未登録未使用車			タイヤ状態 上、中、下、×、欠、で記載 前																				
Fガラス状態 <table><tr><td>要交換</td><td>良好</td><td>飛石有</td></tr></table>			要交換	良好	飛石有							<table><tr><td>上</td><td>上</td><td>上</td><td>上</td></tr><tr><td>上</td><td>上</td><td>上</td><td>上</td></tr><tr><td>上</td><td>上</td><td>上</td><td>上</td></tr></table>			上	上	上	上	上	上	上	上	上	上	上	上
要交換	良好	飛石有																								
上	上	上	上																							
上	上	上	上																							
上	上	上	上																							
記録簿 <table><tr><td>有</td><td>無</td></tr></table>			有	無							F ☐ スペア ☒ R															
有	無																									
PMマフラ <table><tr><td>有</td><td>無</td></tr></table>			有	無							サイズ															
有	無																									
証明書 <table><tr><td>有</td><td>無</td></tr></table>			有	無							サイズ 11R22.5 14PR															
有	無																									
S・リミッタ <table><tr><td>有</td><td>無</td></tr></table>			有	無																						
有	無																									
証明書 <table><tr><td>有</td><td>無</td></tr></table>			有	無							*スノータイヤは表記する															
有	無																									

Fガラス状態		
要交換	良好	飛石有
記録簿	有	無
PMマフラ	有	無
証明書	有	無
S・リミッタ	有	無
証明書	有	無



※ 車体損傷箇所等の表記はあくまでも当社基準での目視判断になります