




在庫ID	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
F10011	三菱	R5/6	2KG - FV70HY 540351	アームロール	

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)	出品会社 (愛知 県)
○ 自家用 営業用 レンタカ 不明	R6.6.21	切れ 500 km 抹消 タコグラフ年月 23.01	10,600 kg	L W H	若杉自動車(株)

エンジン状態 (A) B C D E AC (良) 不良 無	ブレーキ AIR IT394	馬力 R券 有	預託金 13,480 円
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	良好	T/M 7 速	キャブ内部
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	良好		汚れ (少) 中 多
上物メーカー名	新明和CCA1012-23 箱無し 総重量22t車		シート破れ 有 (無)
年式,型式及状態			クロス張り 有 (無)
その他	ハイルーフ		

外装状態	登録済未使用車	タイヤ状態
自動車税 月以降負担額 ¥ -	   	上、中、下、×、欠、で記載 上 前 上 上 上 上 上 上 上 上 上 F 上 R サイズF 275/80R 22.5 サイズR 275/80R 22.5
Fガラス状態 要交換 (良) 飛石有		
記録簿 有 (無)		
PMマフラ (有) 無		
証明書 有 無		
S・リミッタ (有) 無		
証明書 有 無		

※ 車体損傷個所等の表記はあくまでも当社基準での目視判断になります

*スノータイヤは表記する