

| 在庫ID   | 車名   | 年式  | 型式・車体番号           | 架装形状       |  |
|--------|------|-----|-------------------|------------|--|
| T09889 | トレクス | 未登録 | - NCCTB34081 ***9 | コンテナセミトレーラ |  |

| 前使用者                     | 車検有効期限           | 走行距離(km) | 積載量          | 荷台寸法(mm) |   |   | 出品会社 (愛知県) |
|--------------------------|------------------|----------|--------------|----------|---|---|------------|
| 自家用<br>営業用<br>レンタカ<br>不明 | 予備検査<br>R5.11.21 | 切れ<br>抹消 | km<br>30,480 | L        | W | H | 若杉自動車(株)   |
|                          |                  | タコグラフ年月  | kg           |          |   |   |            |

| エンジン状態                   | A | B | C | D | E | AC | 良 | 不良 | 無 | ブレーキ   | AIR      | 馬力    | R券 | 預託金 | 円  |
|--------------------------|---|---|---|---|---|----|---|----|---|--------|----------|-------|----|-----|----|
| ミッション・デフ(異音、油漏れ等)        |   |   |   |   |   |    |   |    |   | T/M    | 速        | キャブ内部 |    |     | 備考 |
| フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認) |   |   |   |   |   |    |   |    |   | 良好     |          | 汚れ    | 少  | 中   | 多  |
| 上物メーカー名                  |   |   |   |   |   |    |   |    |   | 40F 3軸 | コンテナシャーシ | シート破れ | 有  | 無   |    |
| 年式,型式及状態                 |   |   |   |   |   |    |   |    |   |        |          | クロス張り | 有  | 無   |    |
| その他                      |   |   |   |   |   |    |   |    |   |        |          |       |    |     |    |

外装状態

Fガラス状態

|     |    |     |
|-----|----|-----|
| 要交換 | 良好 | 飛石有 |
|-----|----|-----|

記録簿

|   |   |
|---|---|
| 有 | 無 |
|---|---|

PMマフラ

|   |   |
|---|---|
| 有 | 無 |
|---|---|

証明書

|   |   |
|---|---|
| 有 | 無 |
|---|---|


S・リミッタ

|   |   |
|---|---|
| 有 | 無 |
|---|---|

証明書

|   |   |
|---|---|
| 有 | 無 |
|---|---|

未登録未使用車



※ 車体損傷箇所等の表記はあくまでも当社基準での目視判断になります

タイヤ状態

上、中、下、×、欠、で記載

前

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 上 | 上 | 上 | 上 |
| 上 | 上 | 上 | 上 |
| 上 | 上 | 上 | 上 |

F ☐ スペア ☒ 欠 R

サイズF

サイズR 11R22.5 14PR

\*スノータイヤは表記する