

在庫ID	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
F10705	日野	R1/12	2DG - FW1AHG 112736	アルミウイング	

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			出品会社 (愛知 県)
○ 家用 ○ 営業用 ○ レンタカ ○ 不明	切れ	129,700 km	13,900 kg	L	W	H	若杉自動車(株)
	抹消	タコグラフ年月 19.11		9,640	2,400	2,660	

エンジン状態	A	B	Ⓒ	D	E	AC	Ⓒ 良	不良	無	ブレーキ	AIR	IT380	馬力	R券	有	預託金	¥13,100 円
--------	---	---	---	---	---	----	-----	----	---	------	-----	-------	----	----	---	-----	-----------

ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	良好		T/M	7 速	キャブ内部	備考
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	良好		汚れ	少	Ⓒ 多	永久磁石式リターダ付
上物メーカー名	フルハーフDKL 5方開 木床 中柱回転式		シート破れ	有	Ⓒ 無	LEDヘッドライト
年式,型式及状態	ラッシング2段 落としフック9対 門高2580		クロス張り	有	Ⓒ 無	
その他	ハイルーフ Rエアサス					

外装状態

自動車税 月以降負担額 ¥ -
Fガラス状態 要交換 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 飛石有 点キズ程度
記録簿 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無
PMマフラ <input checked="" type="checkbox"/> 有 無
証明書 有 無
S・リミッタ <input checked="" type="checkbox"/> 有 無
証明書 有 無

タイヤ状態

上、中、下、×、欠、で記載

<input checked="" type="checkbox"/> 中	前	<input checked="" type="checkbox"/> 中	
<input checked="" type="checkbox"/> 中		<input checked="" type="checkbox"/> 中	
<input checked="" type="checkbox"/> 中	<input checked="" type="checkbox"/> 中	<input checked="" type="checkbox"/> 中	<input checked="" type="checkbox"/> 中
<input checked="" type="checkbox"/> 中	<input checked="" type="checkbox"/> 中	<input checked="" type="checkbox"/> 中	<input checked="" type="checkbox"/> 中

スタッドレス

F スペア 中 R

サイズF 245/70R 19.5
サイズR 245/70R 19.5

*スノータイヤは表記する

※ 車体損傷箇所等の表記はあくまでも当社基準での目視判断になります