

在庫ID	車名	年式	型式・車体番号	架装形状
M10862	三菱	H26/8	TKG - FK61F 583681	アルミ平

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			出品会社 (愛知県)
○ 自家用 ○ 営業用 □ レンタカ □ 不明	R6.6.24	切れ 339,350 km 抹消 タコグラフ年月 20.11	3,450 kg	L 6,190	W 2,250	H 500	若杉自動車(株)

エンジン状態	A	B	○ C	D	E	AC	○ 良	不良	無	ブレーキ	AIR	IT220	馬力	R券	有	預託金	¥10,910 円
--------	---	---	-----	---	---	----	-----	----	---	------	-----	-------	----	----	---	-----	-----------

ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	良好	T/M	6 速	キャブ内部	備考
-------------------	----	-----	-----	-------	----

フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	良好	汚れ	少	○ 中	多	備考
--------------------------	----	----	---	-----	---	----


上物メーカー名	トヨーボデー	5方開	木床(床板一部補修有)	シート破れ	有	○ 無
---------	--------	-----	-------------	-------	---	-----

年式,型式及状態	内フック5対	中央4ヶ	スタンション穴4対	クロス張り	有	○ 無
----------	--------	------	-----------	-------	---	-----

その他	中ワイドボデー	リーフサス
-----	---------	-------

外装状態

キャビン・ロッカー部分 白へ全塗装・仕上げ済



※ 車体損傷箇所等の表記はあくまでも当社基準での目視判断になります

タイヤ状態

上、中、下、×、欠、で記載

中	前	中
□		□

中	中	中	中
□	□	□	□

F □ スペア 中 R

サイズF 225/80R 17.5

サイズR 225/80R 17.5

\*スノータイヤは表記する

Fガラス状態		
要交換	良好	飛石有
小2か所、中1か所、他点キズ		
記録簿	○ 有	無
PMマフラ	○ 有	無
証明書	有	無
S・リミッタ	有	無
証明書	有	無