| 在庫ID | 車名 | 年式 | 型式・車体番号 | 架装形状 | |
|---|---|---|---|---|---|
| M10862 | 三菱 | H26/8 | TKG - FK61F 583681 | アルミ平 | |

| 前使用者 | 車検有効期限 | | 走行距離(km) | 積載量 | 荷台寸法(mm) | | | 出品会社 ( 愛知 県) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | L | W | H | |
| ○ 自家用 / 営業用 / レンタカ / 不明 | | 切れ | 339,350 km | 3,450 kg | 6,190 | 2,250 | 500 | 若杉自動車㈱ |
| | | 抹消 | タコグラフ年月 20.11 | | | | | |

| エンジン状態 | A B (C) D E | AC | (良) 不良 無 | ブレーキ | AIR | IT220 馬力 | R券 有 | 預託金 ¥10,910 円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| ミッション・デフ(異音、油漏れ等) | 良好 | T/M 6 速 | キャブ内部 |
| フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認) | 良好 | | 汚れ 少 (中) 多 |
| 上物メーカー名 | トーヨーボデー 5方開 木床(床板一部補修有) | | シート破れ 有 (無) |
| 年式,型式及状態 | 内フック5対 中央4ヶ スタンション穴4対 | | クロス張り 有 (無) |
| その他 | 中ワイドボデー リーフサス | | |

備考
ハロゲンヘッドライト

外装状態

キャビン・ロッカー部分 白へ全塗装・仕上げ済



※ 車体損傷個所等の表記はあくまでも当社基準での目視判断になります

| Fガラス状態 | | |
|---|---|---|
| 要交換 | 良好 | (飛石有) |
| 小2か所、中1か所、他点キズ | | |

| 記録簿 | (有) | 無 |
|---|---|---|

| PMマフラ | (有) | 無 |
|---|---|---|
| 証明書 | 有 | 無 |

| S・リミッタ | 有 | 無 |
|---|---|---|
| 証明書 | 有 | 無 |

タイヤ状態
上、中、下、×、欠、で記載

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 中 | 前 | 中 | | |
| □ | | □ | | |
| 中 | 中 | 中 | 中 | |
| □ | □ | □ | □ | |

F □ スペア 中 R

サイズF 225/80R 17.5
サイズR 225/80R 17.5
ミックスタイヤ
*スノータイヤは表記する