

在庫ID	車名	年式	型式・車体番号	架装形状
M11141	いすゞ	H25/12	TKG - FRR90S2 7056474	アルミバン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			出品会社 (愛知県)
○ 家用 ○ 営業用 ○ レンタカ ○ 不明	R6.10.16	切れ 380,570 km 抹消 タコグラフ年月 17.11	3,150 kg	L 6,250	W 2,300	H 2,190	若杉自動車(株)

エンジン状態	A	B	○ C	D	E	AC	○ 良	不良	無	ブレーキ	AIR	IT210	馬力	R券	有	預託金	12,460 円
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	良好										T/M	6 速	キャブ内部	備考			
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	良好										汚れ	少	○ 中	多	左へ傾き有		
上物メーカー名	フルハーフDLB 3方開 木床(荒れ有) ゲート蓋 左ドア										シート破れ	有	無				
年式,型式及状態	ラッシング2段 門高2150										クロス張り	有	○ 無				
	フルハーフHB3A 2360×1500 跳ね上げ式 アルミ1000kg型										タバコ穴有						
その他	ワイドボデー リーフサス																

外装状態

自動車税 月以降負担額 ¥ -
Fガラス状態 要交換 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 飛石有 点キズ程度
記録簿 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無
PMマフラ <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 証明書 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
S・リミッタ <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 証明書 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無

※ 車体損傷個所等の表記はあくまでも当社基準での目視判断になります

タイヤ状態

上、中、下、×、欠、で記載

<input checked="" type="checkbox"/> 中	前	<input checked="" type="checkbox"/> 中
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> 中	<input checked="" type="checkbox"/> 中	<input checked="" type="checkbox"/> 中 <input checked="" type="checkbox"/> 中
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
F	スペア	<input checked="" type="checkbox"/> 中 R
サイズF	225/80R 17.5	
サイズR	225/80R 17.5	

*スノータイヤは表記する