





在庫ID	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
S11652	日野	H29/1	TKG - XZU720M 0013368	アルミ平	

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			出品会社 (愛知 県)
○ 自家用 営業用 レンタカ 不明	切れ <input checked="" type="radio"/> 抹消	100,500 km タコグラフ年月 無し	4,400 kg	L 4,990	W 2,080	H 370	若杉自動車(株)

エンジン状態	A	B	<input checked="" type="radio"/> C	D	E	AC	<input checked="" type="radio"/> 良	不良	無	ブレーキ	OIL	IT180	馬力	R券	有	預託金	¥8,820 円
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	良好										T/M	6 速	キャブ内部	備考			
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	良好										汚れ	少 <input checked="" type="radio"/> 中 <input type="radio"/> 多 <input type="radio"/>	シート破れ	有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/>			
上物メーカー名	メーカー完成ボデー 床鉄板張り 3方開										クロス張り	有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/>					
年式,型式及状態																	
その他	ワイド超ロング																

外装状態	キャビン各所キズ・へこみ有 アオリ膨らみ有 ボデー各所サビ有										タイヤ状態 上、中、下、×、欠、で記載								
Fガラス状態 要交換 <input checked="" type="radio"/> 良好 飛石有 点キズ程度												<input checked="" type="checkbox"/> 中	前	<input checked="" type="checkbox"/> 中	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
記録簿 有 <input checked="" type="radio"/> 無												<input checked="" type="checkbox"/> 中	<input checked="" type="checkbox"/> 中	<input checked="" type="checkbox"/> 中	<input checked="" type="checkbox"/> 中	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PMマフラ <input checked="" type="radio"/> 有 無																			
証明書 有 無																			
S・リミッタ 有 無																			
証明書 有 無																			
										F	<input type="checkbox"/> スペア	<input checked="" type="checkbox"/> 中	R						
										サイズF	225/80R 17.5								
										サイズR	225/80R 17.5								
*スノータイヤは表記する																			