


在庫ID	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
T11421	ベツショ	H7/4	- PT-55S 大[61]51235大	ポールトレーラ	

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			出品会社 (愛知 県)
○ 家用 ○ 営業用 ○ レンタカ ○ 不明	R5.11.26	切れ 抹消	km 29,000	L	W	H	若杉自動車(株)
		タコグラフ年月	kg				

エンジン状態	A	B	C	D	E	AC	良	不良	無	ブレーキ	馬力	R券	預託金	円			
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)											T/M	速	キャブ内部	備考			
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)													汚れ	少	中	多	諸元・凶面有
上物メーカー名	4段シャフト 差しピン式												シート破れ	有	無		
年式,型式及状態													クロス張り	有	無		
その他	トラクタ用ターンテーブル付																

外装状態	各所サビ・腐り有				タイヤ状態
					上、中、下、×、欠、で記載
Fガラス状態					11R22.5 16PR 前
要交換	良好	飛石有			<input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 下 <input type="checkbox"/> 下
記録簿	有	無			スタッドレス
PMマフラ	有	無			F <input type="checkbox"/> スペア <input type="checkbox"/> 欠 R
証明書	有	無			サイズF 11R22.5 14PR
S・リミッタ	有	無			サイズR 295/80R 22.5
証明書	有	無			
<p>※ 車体損傷箇所等の表記はあくまでも当社基準での目視判断になります</p>					*スノータイヤは表記する