

在庫ID	車名	年式	型式・車体番号	架装形状
F11672	日野	H25/2	QKG - SH1EDAG 12102	トラクタ

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			出品会社 (愛知 県)
<input type="radio"/> 自家用 <input checked="" type="radio"/> 営業用 <input type="radio"/> レンタカ <input type="radio"/> 不明	切れ	447,200 km	11,500 kg	L	W	H	若杉自動車(株)
	未消	タコグラフ年月 12.10					

エンジン状態	A	B	<input checked="" type="radio"/> C	D	E	AC	<input checked="" type="radio"/> 良	不良	無	ブレーキ	AIR	IT410	馬力	R券	有	預託金	¥12,870 円
--------	---	---	------------------------------------	---	---	----	------------------------------------	----	---	------	-----	-------	----	----	---	-----	-----------

ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	良好	プロシフト	3ペダル	AT	T/M	速	キャブ内部	備考
-------------------	----	-------	------	----	-----	---	-------	----

フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	良好	汚れ	少	<input checked="" type="radio"/> 中	多	シート破れ	有	<input checked="" type="radio"/> 無	永久磁石式リターダ付
--------------------------	----	----	---	------------------------------------	---	-------	---	------------------------------------	------------

上物メーカー名		クロス張り	有	<input checked="" type="radio"/> 無
---------	--	-------	---	------------------------------------

年式,型式及状態				
----------	--	--	--	--

その他	ハイルーフ Rエアサス
-----	-------------

外装状態


自動車税 月以降負担額

Fガラス状態	
要交換 <input checked="" type="radio"/> 良好	飛石有
点キズ程度	

記録簿	<input checked="" type="radio"/> 有	無
-----	------------------------------------	---

PMマフラ	<input checked="" type="radio"/> 有	無
証明書	有	無

S・リミッタ	<input checked="" type="radio"/> 有	無
証明書	有	無



※ 車体損傷個所等の表記はあくまでも当社基準での目視判断になりま

タイヤ状態

上、中、下、×、欠、で記載

<input checked="" type="radio"/> 中	前	<input checked="" type="radio"/> 下
<input type="radio"/>		<input type="radio"/>
<input checked="" type="radio"/> 下	<input checked="" type="radio"/> 下	<input checked="" type="radio"/> 下
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

F	<input type="radio"/> スペア	<input checked="" type="radio"/> 欠	R
サイズF	11R22.5 14PR		
サイズR	11R22.5 16PR		

アルミホイール

*スノータイヤは表記する