





在庫ID	車名	年式	型式・車体番号	架装形状
F11700	いすゞ	R3/2	2PG - CYJ77C 7015589	アルミウイング

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			出品会社 (愛知 県)
○ 家用 ○ 営業用 ○ レンタカ ○ 不明	切れ 抹消	387,850 km タコグラフ年月 20.11	13,300 kg	L 9,680	W 2,390	H 2,650	若杉自動車(株)

エンジン状態	A	B	Ⓒ	D	E	AC	Ⓒ 良	不良	無	ブレーキ	AIR	IT380	馬力	R券	有	預託金	¥14,900 円
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	良好										T/M	7 速	キャブ内部	備考			
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	良好										汚れ	少	Ⓒ	多	永久磁石式リターダ		
上物メーカー名	フルハーフDKL 5方開 木床 中柱回転式										シート破れ	有	Ⓒ	無	LEDヘッドライト		
年式,型式及状態	ラッシング2段 落としフック9対 門高2570 ホーム付け用導板付 ハイルーフ Rエアサス										クロス張り	有	Ⓒ	無	温冷蔵庫付		
その他	あおり内側スリキズ有																

外装状態	キャビン・ボデーロッカー部分 全塗装・仕上げ済				タイヤ状態	
自動車税 月以降負担額 ¥ -	 	Fガラス状態		上、中、下、×、欠、で記載		
要交換		良好	飛石有	Ⓒ	前	Ⓒ
中3か所・他点キズ		 				
記録簿		有	Ⓒ	無	Ⓒ	中
PMマフラ		Ⓒ	有	無	Ⓒ	中
証明書	有	有	無	Ⓒ	中	
S・リミッタ	Ⓒ	有	無	Ⓒ	中	
証明書	有	有	無	F <input type="checkbox"/> スペア <input checked="" type="checkbox"/> R		
				サイズF	245/70R 19.5	
				サイズR	245/70R 19.5	
				スタッドレスタイヤ		
				*スノータイヤは表記する		

※ 車体損傷箇所等の表記はあくまでも当社基準での目視判断になります