





在庫ID	車名	年式	型式・車体番号	架装形状
F11833	いすゞ	R2/2	2PG - EXD52CD-7001260	トラクタ

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			出品会社 (愛知県)
<input type="radio"/> 自家用 <input checked="" type="radio"/> 営業用 レンタカ 不明	切れ 抹消	141,830 km タコグラフ年月 19.10	11,500 kg	L	W	H	若杉自動車(株)

エンジン状態 A B C D E AC **良** 不良 無
 ブレーキ AIR IT460 馬力 R券 有 預託金 ¥13,340 円

ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	良好	スモーカー3ペダル AT	T/M	速	キャブ内部	備考
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	良好				汚れ 少 <input checked="" type="radio"/> 中 <input type="radio"/> 多	LEDヘッドライト
上物メーカー名					シート破れ 有 <input checked="" type="radio"/> 無	
年式、型式及状態					クロス張り 有 <input checked="" type="radio"/> 無	
その他	ハイルーフ Rエアサス					

外装状態 自動車税 月以降負担額 ¥ -	キヤビン白へ全塗装・仕上げ済    	タイヤ状態 上、中、下、×、欠、で記載 <table border="1"> <tr> <td><input checked="" type="radio"/> 中</td> <td></td> <td>前</td> <td><input checked="" type="radio"/> 中</td> </tr> <tr> <td><input type="radio"/></td> <td></td> <td></td> <td><input type="radio"/></td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="radio"/> 中</td> <td><input checked="" type="radio"/> 中</td> <td><input checked="" type="radio"/> 中</td> <td><input checked="" type="radio"/> 中</td> </tr> <tr> <td colspan="4">スタッドレス</td> </tr> <tr> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> </tr> </table> F <input type="checkbox"/> スペア <input checked="" type="checkbox"/> 上 R サイズF 295/80R22.5 サイズR 275/80R22.5 アルミホイール *スノータイヤは表記する	<input checked="" type="radio"/> 中		前	<input checked="" type="radio"/> 中	<input type="radio"/>			<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> 中	<input checked="" type="radio"/> 中	<input checked="" type="radio"/> 中	<input checked="" type="radio"/> 中	スタッドレス				<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input checked="" type="radio"/> 中		前	<input checked="" type="radio"/> 中																			
<input type="radio"/>			<input type="radio"/>																			
<input checked="" type="radio"/> 中	<input checked="" type="radio"/> 中	<input checked="" type="radio"/> 中	<input checked="" type="radio"/> 中																			
スタッドレス																						
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>																			
Fガラス状態 要交換 良好 <input checked="" type="radio"/> 飛石有 小2か所、他点キズ有	記録簿 <input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無																					
PMマフラ <input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無 証明書 <input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無	S・リミッタ <input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無 証明書 <input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無																					

※ 車体損傷箇所等の表記はあくまでも当社基準での目視判断になります