

在庫ID	車名	年式	型式・車体番号	架装形状
M12019	日野	R3.9	- FC2AB-129234	アルミウイング

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			出品会社 (愛知県)
自家用 営業用 レンタカ 不明	R5.9.27	切れ 77,500 km 抹消 タコグラフ年月 21.07	2,200 kg	L 7,300	W 2,350	H 2,470	若杉自動車(株)

エンジン状態	A	<input checked="" type="radio"/> B	C	D	E	AC	<input checked="" type="radio"/> 良	不良	無	ブレーキ	AIR	IT210	馬力	R券	有	預託金	10,900 円
--------	---	------------------------------------	---	---	---	----	------------------------------------	----	---	------	-----	-------	----	----	---	-----	----------

ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	良好	T/M	6 速	キャブ内部	備考
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	良好	汚れ	少	<input checked="" type="radio"/> 中	多
上物メーカー名	浜名ワークス	シート破れ	有	<input checked="" type="radio"/> 無	
年式,型式及状態	ラッシング1段 3方開 木床 ウイングインターロック付き 内フック5対 AdBlue不用車	クロス張り	有	<input checked="" type="radio"/> 無	LEDヘッドライト
その他	Rリーフサス				

外装状態

ワイドボデー キャビン白へ全塗装


自動車税 月以降負担額 ¥	—
---------------------	---

Fガラス状態	要交換	良好	<input checked="" type="radio"/> 飛石有
他点キズ程度			




記録簿	有	無
-----	---	---

PMマフラ	<input checked="" type="radio"/> 有	無
証明書	有	無

S・リミッタ	有	無
証明書	有	無



飛石キ



※ 車体損傷個所等の表記はあくまでも当社基準での目視判断になります

タイヤ状態

上、中、下、×、欠、で記載

<input checked="" type="radio"/> 中		前	<input checked="" type="radio"/> 中
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="radio"/> 中	<input checked="" type="radio"/> 中	<input checked="" type="radio"/> 中	<input checked="" type="radio"/> 中
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

F 上 スペア R
 サイズF 225/90R17.5
 サイズR 225/90R17.5

スタッドレス

*スノータイヤは表記する