

在庫ID	車名	年式	型式・車体番号	架装形状
M12042	日野	H25.3	TKG - FD9JLA 11924	ウイング

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			出品会社 (愛知県)
<input checked="" type="radio"/> 自家用 <input type="radio"/> 営業用 <input type="radio"/> レンタカ <input type="radio"/> 不明	切れ <input checked="" type="radio"/> 抹消	218,000 km タコグラフ年月 デジタコ	2,950 kg	L 6,280	W 2,400	H 2,420	若杉自動車(株)

エンジン状態	A <input checked="" type="radio"/> B <input type="radio"/> C <input type="radio"/> D <input type="radio"/> E <input type="radio"/> AC <input checked="" type="radio"/> 良 <input type="radio"/> 不良 <input type="radio"/> 無	ブレーキ	AIR	IT210	馬力	R券	有	預託金	10,400 円
--------	---	------	-----	-------	----	----	---	-----	----------

ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	良好	T/M	6 速	キャブ内部	備考	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	良好	汚れ	少 <input checked="" type="radio"/> 多 <input type="radio"/>	シート破れ	<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無	LEDヘッドライト
上物メーカー名	トランテックス	クロス張り	有 <input checked="" type="radio"/> 無 <input type="radio"/>	シートタバコ穴1か所		
年式,型式及状態	センタービームレス 木床 3方開 ラッシング2段 落とし込みフック5対 室内灯あり	その他				庫内キズ有

外装状態

ワイドボデー 各所サビ有 Rリーフサス AdBlue不用車

自動車税 月以降負担額 ¥	—
---------------------	---

Fガラス状態	要交換	良好	<input checked="" type="radio"/> 飛石有
他点キズ程度			



記録簿	有	無
-----	---	---

PMマフラ	<input checked="" type="radio"/> 有	無
証明書	有	無


S・リミッタ	有	無
証明書	有	無



飛石キズ



へこみ



キズ

※ 車体損傷個所等の表記はあくまでも当社基準での目視判断になります

タイヤ状態

上、中、下、×、欠、で記載

<input checked="" type="radio"/> 中	前	<input checked="" type="radio"/> 中
<input type="radio"/>		<input type="radio"/>
<input type="radio"/> 上	<input type="radio"/> 上	<input type="radio"/> 上 <input type="radio"/> 上
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> <input type="radio"/>

F 上 スペア R

サイズF 225/80R17.5

サイズR 225/80R17.5

ミックスタイヤ

*スノータイヤは表記する