





在庫ID	車名	年式	型式・車体番号	架装形状
M11927	日野	R5.1	2KG - FC2AB134102	冷凍車

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			出品会社 (愛知県)
○ 自家用 営業用 レンタカ 不明	R7.1.15	切れ 88,500 km 抹消 タコグラフ年月 取外し	2,150 kg	L 6,290	W 2,260	H 2,290	若杉自動車(株)

エンジン状態	A	ⓑ	C	D	E	AC	ⓐ	不良	無	ブレーキ	AIR	IT240	馬力	R券	有	預託金	10,900 円
--------	---	---	---	---	---	----	---	----	---	------	-----	-------	----	----	---	-----	----------

ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	良好	T/M	6 速	キャブ内部	備考			
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	良好	汚れ	少	ⓐ	多			
上物メーカー名	・ボデーフルハーフGMF 左ドア リアシャッター 床アルミ縞板張 断熱カベ約80mm 門高2,090mm 冷凍機 菱重TDJS40A-L2 低温車			シート破れ	有	ⓐ	無	LEDヘッドライト
その他	外気温19℃時測定、2h後-13.5℃確認			クロス張り	有	ⓐ	無	ベッドレス・ETC有 バックモニター有 Rエアサス ワイドボデー

その他	フルハーフ 跳ね上げ式ゲート付 2250×1580アルミ1000kg型 リモコン付		タイヤ状態
自動車税 月以降負担額 ¥ -			上、中、下、×、欠、で記載 上 前 上 □ □ □ □
Fガラス状態 要交換 ⓐ 良好 飛石有 点キズ程度			上 上 上 上 □ □ □ □
記録簿 有 ⓐ 無			F 上 スペア □ R
PMマフラ ⓐ 有 無			サイズF 225/80R17.5
証明書 有 無			サイズR 225/80R17.5
S・リミッタ 有 無			ミックスタイヤ
証明書 有 無			*スノータイヤは表記する

※ 車体損傷箇所等の表記はあくまでも当社基準での目視判断になります