





在庫ID	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
M12069	三菱	H29.08	TKG - FK74F595015	冷凍バン	

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			出品会社 (愛知県)
<input checked="" type="radio"/> 家用 <input type="radio"/> 営業用 <input type="radio"/> レンタカ <input type="radio"/> 不明	R6.8.30	切れ 303,900 km 抹消 タコグラフ年月 取外し	3,000 kg	L 5,830	W 2,340	H 2,030	若杉自動車(株)

エンジン状態	A	<input checked="" type="radio"/> B	C	D	E	AC	<input checked="" type="radio"/> 良	不良	無	ブレーキ	AIR	IT240	馬力	R券	有	預託金	10,910 円
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	良好										T/M	6 速	キャブ内部	備考			
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	良好										汚れ	少	<input checked="" type="radio"/> 中	多			
上物メーカー名	トプレック										シート破れ	有	<input checked="" type="radio"/> 無				
年式,型式及状態	アルミ縞板 ラッシング1段 断熱カベ約55mm ジョロダーレール4列 本体欠品 外気35℃時測定、2hマイナス3℃確認										クロス張り	有	<input checked="" type="radio"/> 無				
その他	Rエアサス																

外装状態	ワイドボデー				タイヤ状態			
自動車税 月以降負担額 ¥ -				上 前 上		上 上 上 上		
Fガラス状態 要交換 <input checked="" type="radio"/> 良好 飛石有		曲がり		上 上 上 上		上 上 上 上		
点キズ程度				F <input checked="" type="checkbox"/> スペア <input type="checkbox"/> R		F <input checked="" type="checkbox"/> R		
記録簿 有 無				サイズF 225/90R17.5		サイズR 225/90R17.5		
PMマフラ 有 無				ミックスタイヤ		*スノータイヤは表記する		
証明書 有 無								
S・リミッタ 有 無								
証明書 有 無								

※ 車体損傷個所等の表記はあくまでも当社基準での目視判断になります