





在庫ID	車名	年式	型式・車体番号	架装形状
M12156	日野	R1.12	2KG - FC2ABA-116909	幌ウイング

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			出品会社 (愛知 県)
○ 自家用 営業用 レンタカ 不明	切れ 抹消	86,300 km タコグラフ年月 19.10	2,250 kg	L 7,310	W 2,360	H 2,550	若杉自動車(株)

エンジン状態	A	B	C	D	E	AC	良	不良	無	ブレーキ	AIR	IT210	馬力	R券	有	預託金	10,900 円
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	良好										T/M	6 速	キャブ内部	備考			
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	良好										汚れ	少	中	多	LEDヘッドライト		
上物メーカー名	浜名ワークス										シート破れ	有	無	無	ベッドレス		
年式,型式及状態	ラッシング1段 センタービームレス 木床 3方開 内フック5対 室内灯あり 門高2360mm										クロス張り	有	無	無	ETCあり		
その他	Rリーフサス													バックモニタあり	AdBlue不用車		

外装状態	ワイドボデー		タイヤ状態
自動車税 月以降負担額 ¥ -			上、中、下、×、欠、で記載 <input type="checkbox"/> 上 <input type="checkbox"/> 前 <input type="checkbox"/> 上
Fガラス状態 要交換 良好 飛石有 他点キズ程度			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
記録簿 有 無			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
PMマフラ 有 無			F <input type="checkbox"/> スペア <input type="checkbox"/> R
証明書 有 無			サイズF 225/90R17.5
S・リミッタ 有 無			サイズR 225/90R17.5
証明書 有 無			スタッドレスタイヤ
※ 車体損傷個所等の表記はあくまでも当社基準での目視判断になります			*スノータイヤは表記する