





在庫ID	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
M12184	三菱	H25	TKG - FK61F581007	アルミウイング	

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			出品会社 (愛知 県)
<input checked="" type="radio"/> 家用 <input type="radio"/> 営業用 <input type="radio"/> レンタカ <input type="radio"/> 不明	R6.12.18	切れ 332,000 km 抹消 タコグラフ年月 22.05	3,000 kg	L 6,200	W 2,400	H 2,400	若杉自動車(株)

エンジン状態	A	<input checked="" type="radio"/> B	C	D	E	AC	<input checked="" type="radio"/> 良	不良	無	ブレーキ	AIR	IT220	馬力	R券	有	預託金	10,910 円
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	良好										T/M	6 速	キャブ内部	備考			
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	良好										汚れ	少	<input checked="" type="radio"/> 中	多	ベッドあり		
上物メーカー名	パブコ										シート破れ	有	<input checked="" type="radio"/> 無	シートの破れ無し			
年式,型式及状態	落としフック5対 センタービーム有 木床 3方開 ラッシング2段 室内灯あり 門高2,300mm										クロス張り	有	<input checked="" type="radio"/> 無	ラジオ・ETC有 バックカメラ有			
その他	Rリーフサス																

外装状態	ワイドボデー				タイヤ状態
自動車税 月以降負担額 ¥ -	 飛石キズ			上、中、下、×、欠、で記載	
Fガラス状態 要交換 良好 <input checked="" type="radio"/> 飛石有 他点キズ程度					<input checked="" type="checkbox"/> 上 前 <input checked="" type="checkbox"/> 上
記録簿 有 無					<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
PMマフラ <input checked="" type="radio"/> 有 無					<input checked="" type="checkbox"/> 上 <input type="checkbox"/> スペア <input type="checkbox"/> R
証明書 <input checked="" type="radio"/> 有 無					サイズF 225/80R17.5
S・リミッタ 有 無					サイズR 225/80R17.5
証明書 有 無	 曲がり			ミックスタイヤ	
※ 車体損傷個所等の表記はあくまでも当社基準での目視判断になります				*スノータイヤは表記する	