





在庫ID	車名	年式	型式・車体番号	架装形状
M12206	三菱	H30.10	2KG - FK64F-601127	バン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			出品会社 (愛知県)
<input checked="" type="radio"/> 家用 <input type="radio"/> 営業用 <input type="radio"/> レンタカ <input type="radio"/> 不明	R6.10.16	切れ 278,000 km 抹消 タコグラフ年月	2,300 kg	L 6,200	W 2,400	H 2,400	若杉自動車(株)

エンジン状態	A	<input checked="" type="radio"/> B	C	D	E	AC	<input checked="" type="radio"/> 良	不良	無	ブレーキ	AIR	IT220	馬力	R券	有	預託金	10,910 円
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	良好										T/M	6 速	キャブ内部	備考	エアサスシート		
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	良好										汚れ	少	<input checked="" type="radio"/> 中	多	ベッド有		
上物メーカー名	パプコ 門高2,300mm										シート破れ	有	<input checked="" type="radio"/> 無	バックカメラ有			
年式,型式及状態	3方開 室内灯あり 落としフック5対 木床 ラッシング2段 新明和 格納ゲート アルミ素材1000kg型 1550mm×2400mm										クロス張り	有	<input checked="" type="radio"/> 無				
その他	Rエアサス																

外装状態	ワイドボデー	タイヤ状態
自動車税 月以降負担額 ¥ -		上 前 上
Fガラス状態 要交換 <input checked="" type="radio"/> 良好 飛石有		<input type="checkbox"/>
記録簿 有 無		上 上 上 上
PMマフラ 有 無		<input type="checkbox"/>
証明書 有 無		F <input checked="" type="checkbox"/> スペア <input type="checkbox"/> R
S・リミッタ 有 無		サイズF 225/80R17.5
証明書 有 無		サイズR 225/80R17.5
		ミックスタイヤ
		*スノータイヤは表記する

※ 車体損傷個所等の表記はあくまでも当社基準での目視判断になります