





| | | | | |
|--------|----|------|--------------------|---------|
| 在庫ID | 車名 | 年式 | 型式・車体番号 | 架装形状 |
| M12817 | 三菱 | R5.6 | 2KG - FK65F-610733 | アルミウイング |

| | | | | | | | |
|----------------------------|---------|--|----------|------------|------------|------------|------------|
| 前使用者 | 車検有効期限 | 走行距離(km) | 積載量 | 荷台寸法(mm) | | | 出品会社 (愛知県) |
| ○ 自家用 営業用 レンタカ 不明 | R7.6.22 | 切れ 1,400 km 抹消 タコグラフ年月 取外し | 2,750 kg | L 6,240 | W 2,410 | H 2,420 | 若杉自動車(株) |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------------------|----------|------|-------|---------|-----------|----|---|-----|----------|
| エンジン状態 | (A) B C D E AC | (良) 不良 無 | ブレーキ | AIR | IT240 | 馬力 | R券 | 有 | 預託金 | 10,910 円 |
| ミッション・デフ(異音、油漏れ等) | 良好 門高2310mm | | | T/M | 6 速 | キャブ内部 | 備考 | | | |
| フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認) | 良好 | | | 汚れ | 少 (中) 多 | バックアイカメラ有 | | | | |
| 上物メーカー名 | パブコ | | | シート破れ | 有 (無) | | | | | |
| 年式,型式及状態 | 3方開 内フック5対 木床 ラッシング2段 | | | クロス張り | 有 (無) | | | | | |
| その他 | Rエアサス | | | | | | | | | |

| | | |
|---------------------------------|--|------------------|
| 外装状態 | ワイドボデー | タイヤ状態 |
| 自動車税 月以降負担額 ¥ - |  | 上 前 上 |
| Fガラス状態 要交換 (良好) 飛石有 点キズ程度 |  | 上 上 上 上 |
| 記録簿 有 無 |  | 上 スペア R |
| PMマフラ (有) 無 |  | サイズF 225/80R17.5 |
| 証明書 有 無 | | サイズR 225/80R17.5 |
| S・リミッタ 有 無 | | ミックスタイヤ |
| 証明書 有 無 | | *スノータイヤは表記する |

※ 車体損傷箇所等の表記はあくまでも当社基準での目視判断になります