



在庫ID	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
M13009	三菱	R2.9	2KG - FK75F605154	6.7Mアルミバン	

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			出品会社 (愛知県)
<input type="radio"/> 家用 <input checked="" type="radio"/> 営業用 <input type="radio"/> レンタカ <input type="radio"/> 不明	R7.9.30	切れ 259,000 km 抹消 タコグラフ年月 23.02	2,300 kg	L 6,860	W 2,380	H 2,320	若杉自動車(株)

エンジン状態	A	B	<input checked="" type="radio"/> C	D	E	AC	<input checked="" type="radio"/> 良	不良	無	ブレーキ	AIR	IT220	馬力	R券	有	預託金	10,910 円
--------	---	---	------------------------------------	---	---	----	------------------------------------	----	---	------	-----	-------	----	----	---	-----	----------

ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	良好	T/M	6 速	キャブ内部	備考
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	良好	汚れ	少	<input checked="" type="radio"/> 中	多
上物メーカー名	東プレ	シート破れ	<input checked="" type="radio"/> 有	無	ETC有
年式,型式及状態	ラッシング2段 アルミ床 低温車 外気温20℃時測定、2h後-12.5℃	クロス張り	有	<input checked="" type="radio"/> 無	
その他	Rエアサス				

外装状態	ワイドボデー	タイヤ状態
自動車税 月以降負担額 ¥ -		上 前 上
Fガラス状態 要交換 良好 <input checked="" type="radio"/> 飛石有		<input type="checkbox"/>
他点キズ有		上 上 上 上
記録簿 有 無		<input type="checkbox"/>
PMマフラ <input checked="" type="radio"/> 有 無		F <input checked="" type="checkbox"/> スペア <input type="checkbox"/> R
証明書 有 無		サイズF 225/90R17.5
S・リミッタ 有 無		サイズR 225/90R17.5
証明書 有 無		ミックスタイヤ
※ 車体損傷個所等の表記はあくまでも当社基準での目視判断になります		*スノータイヤは表記する