

在庫ID	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
M13181	いすゞ	H30.5	2RG - FRR90-7125960	アルミウイング	

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			出品会社 (愛知 県)
○ 家用 ○ 営業用 ○ レンタカ ○ 不明	切れ 抹消	204,000 km タコグラフ年月 18.01	2,400 kg	L 6,290	W 2,410	H 2,400	若杉自動車(株)

エンジン状態	A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ	AIR IT240	馬力	R券 有	預託金 12,460 円
--------	------------------	----	---------------	------	-----------	----	-------------	--------------

ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	良好	T/M 6 速	キャブ内部	備考
-------------------	-----------	----------------	-------	----





フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	良好	汚れ 少 中 多	バックアイカメラ有
--------------------------	-----------	-----------------	-----------

上物メーカー名	日本フルハーフ	シート破れ 有 無
---------	---------	------------------

年式,型式及状態	木床 3方開 ラッシング2段 落としフック5対 門高2,300mm	クロス張り 有 無
----------	-----------------------------------	------------------

その他	跳ね上げ式ゲート アルミ素材1,000kg型 1,600mm×2,300mm
-----	--

Rエアサス

外装状態	ワイドボデー		タイヤ状態 上、中、下、×、欠、で記載			
自動車税 月以降負担額 ¥ -			<input checked="" type="checkbox"/>	前	<input checked="" type="checkbox"/>	
Fガラス状態 要交換 良好 飛石有			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
記録簿 有 無			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PMマフラ 有 無						
証明書 有 無						
S・リミッタ 有 無						
証明書 有 無						
※ 車体損傷個所等の表記はあくまでも当社基準での目視判断になります			F <input checked="" type="checkbox"/> スペア <input type="checkbox"/> R サイズF 225/80R17.5 サイズR 225/80R17.5 ミックスタイヤ *スノータイヤは表記する			