

在庫ID	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
F13377	UD	H29.1	QPG - CG5ZA-JNCMM60G9G0U 010691	低床ウイング	

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			出品会社 (愛知 県)
○ 自家用 営業用 レンタカ 不明	R7.1.18	切れ 540,000 km 抹消 タコグラフ年月 16.06	13,300 kg	L 9,640	W 2,400	H 2,660	若杉自動車(株)


エンジン状態	A	B	○ C	D	E	AC	○ 良	不良	無	ブレーキ	AIR	IT380	馬力	R券	有	預託金	¥14,260 円
--------	---	---	-----	---	---	----	-----	----	---	------	-----	-------	----	----	---	-----	-----------

ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	良好	T/M	速	キャブ内部	備考
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	良好 庫内キズ有			汚れ 少 中 多	
上物メーカー名	フルハーフ			シート破れ 有 無	
年式,型式及状態	木床 5方開 ラッシング2段 落としフック9対 門高2,580mm			クロス張り 有 無	
その他	極東開発 格納式ゲート アルミ素材1,000kg型 1,500mm×2,400mm				

外装状態

自動車税 月以降負担額 ¥ -
Fガラス状態 要交換 良好 飛石有 点キズ程度
記録簿 有 無
PMマフラ 有 無
証明書 有 無
S・リミッタ 有 無
証明書 有 無

Rエアサス 2デフ車



※ 車体損傷箇所等の表記はあくまでも当社基準での目視判断になります

タイヤ状態
上、中、下、×、欠、で記載

上	前	上	
上		上	
上	上	上	上
上	上	上	上

F 上 スペア □ R

サイズF 245/70R19.5
サイズR 245/70R19.5

ミックス(前)スタッドレス(後ろ)

*スノータイヤは表記する