

在庫ID	車名	年式	型式・車体番号	架装形状
S13299	三菱	R1.6	2PG - FEB90-562595	クレーン付

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			出品会社 (愛知 県)
<input checked="" type="radio"/> 家用 <input type="radio"/> 営業用 <input type="radio"/> レンタカ <input type="radio"/> 不明	R7.6.28	切れ 43,000 km 抹消 タコグラフ年月 取外し	4,000 kg	L 3,760	W 2,100	H 370	若杉自動車(株)

エンジン状態	A	<input checked="" type="radio"/> B	C	D	E	AC	<input checked="" type="radio"/> 良	不良	無	ブレーキ	AIR	IT175	馬力	R券	有	預託金	¥8,830 円
--------	---	------------------------------------	---	---	---	----	------------------------------------	----	---	------	-----	-------	----	----	---	-----	----------

ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	良好	I/M	5 速	キャブ内部	備考
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	良好	汚れ	少	中	<input checked="" type="radio"/> 多
上物メーカー名	ユニック	シート破れ	有	<input checked="" type="radio"/> 無	
年式,型式及状態	3方開 3段クレーン 床鉄板張り	クロス張り	有	<input checked="" type="radio"/> 無	
その他	Rリーフサス				

外装状態



自動車税	月以降負担額
------	--------

Fガラス状態	要交換	<input checked="" type="radio"/> 良好	飛石有
--------	-----	-------------------------------------	-----

記録簿	有	無
-----	---	---

PMマフラ	<input checked="" type="radio"/> 有	無
証明書	有	無

S・リミッタ	有	無
証明書	有	無



※ 車体損傷個所等の表記はあくまでも当社基準での目視判断になります

タイヤ状態

上、中、下、×、欠、で記載

<input checked="" type="checkbox"/> 下	前	<input checked="" type="checkbox"/> 下	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/> 下			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

F スペア R

サイズF 215/70R17.5

サイズR 215/70R17.5

ミックスタイヤ

*スノータイヤは表記する