

在庫ID	車名	年式	型式・車体番号	架装形状
S13425	いすゞ	H25/3	SKG - NPR85Y-7003626	クレーン付

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			出品会社 ( 愛知 県)
○ 自家用 ○ 営業用 □ レンタカ □ 不明	R6.3.24	166,000 km	3,300 kg	L	W	H	若杉自動車(株)
	切れ 抹消	タコグラフ年月 取外し		4,350	2,080	360	

エンジン状態	A	B	○ C	D	E	AC	○ 良	不良	無	ブレーキ	AIR	IT150	馬力	R券	有	預託金	¥10,440 円
--------	---	---	-----	---	---	----	-----	----	---	------	-----	-------	----	----	---	-----	-----------

ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	良好	I/M	6 速	キャブ内部	備考
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	良好	汚れ	少	○ 中	多
上物メーカー名	メーカー完成ボデー	シート破れ	有	○ 無	
年式、型式及状態	内フック8対 3方開 木床 100角スタンション穴4対	クロス張り	有	○ 無	
	タダノ 4段クレーン ラジコン付き フックイン レバー配列変更機				
その他	Rリーフサス				

外装状態



自動車税	月以降負担額
------	--------

Fガラス状態	要交換	○ 良好	飛石有
点キズ程度			

記録簿	有	無
-----	---	---

PMマフラ	○ 有	無
証明書	有	無

S・リミッタ	有	無
証明書	有	無



タイヤ状態  
上、中、下、×、欠、で記載

上	前	上
□		□
上	上	上 上
□	□	□ □

F 上 スペア □ R  
サイズF 225/80R17.5  
サイズR 225/80R17.5  
ミックスタイヤ

※ 車体損傷箇所等の表記はあくまでも当社基準での目視判断になります

\*スノータイヤは表記する