



| | | | | | |
|--------|----|--------|--------------------|------|----------|
| 在庫ID | 車名 | 年式 | 型式・車体番号 | 架装形状 | オークション価格 |
| F13500 | 日野 | H30.11 | QPG - SH1EDD-17139 | トラクタ | |

| | | | | | | | |
|--|---------|------------|-----------|----------|---|---|------------|
| 前使用者 | 車検有効期限 | 走行距離(km) | 積載量 | 荷台寸法(mm) | | | 出品会社 (愛知県) |
| <input type="radio"/> 家用 <input checked="" type="radio"/> 営業用 <input type="radio"/> レンタカ <input type="radio"/> 不明 | R6.12.4 | 471,000 km | 11,500 kg | L | W | H | 若杉自動車(株) |
| | 切れ | タコグラフ年月 | 取外し | | | | |
| | 抹消 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|------------------------------------|---|---|----|------------------------------------|----|---|------|-----|-------|----|----|---|-----|-----------|
| エンジン状態 | A | B | <input checked="" type="radio"/> C | D | E | AC | <input checked="" type="radio"/> 良 | 不良 | 無 | ブレーキ | AIR | IT450 | 馬力 | R券 | 有 | 預託金 | ¥12,870 円 |
|--------|---|---|------------------------------------|---|---|----|------------------------------------|----|---|------|-----|-------|----|----|---|-----|-----------|

| | | | | | | | |
|--------------------------|----|-------|-----|----|---|---|-----------|
| ミッション・デフ(異音、油漏れ等) | 良好 | プロシフト | T/M | AT | 速 | キャブ内部 | 備考 |
| フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認) | 良好 | | | | | 汚れ 少 <input checked="" type="radio"/> 中 <input type="radio"/> 多 <input type="radio"/> | エアサスシート |
| 上物メーカー名 | | | | | | シート破れ 有 <input checked="" type="radio"/> 無 <input type="radio"/> | 永久磁石式リターダ |
| 年式,型式及状態 | | | | | | クロス張り 有 <input checked="" type="radio"/> 無 <input type="radio"/> | |
| その他 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|--|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 外装状態 自動車税 月以降負担額 Fガラス状態 要交換 良好 <input checked="" type="radio"/> 飛石有 他点キズ有 記録簿 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> PMマフラ 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 証明書 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> S・リミッタ <input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無 <input type="checkbox"/> 証明書 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> |    | タイヤ状態 上、中、下、×、欠、で記載 <table border="1"> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> 上</td> <td>前</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> 上</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> 上</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> 上</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> 上</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table> F <input checked="" type="checkbox"/> スペア <input type="checkbox"/> R サイズF 295/80R22.5 サイズR 275/80R22.5 ミックスタイヤ *スノータイヤは表記する | <input checked="" type="checkbox"/> 上 | 前 | <input checked="" type="checkbox"/> 上 | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> 上 | <input checked="" type="checkbox"/> 上 | <input checked="" type="checkbox"/> 上 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> 上 | 前 | <input checked="" type="checkbox"/> 上 | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> 上 | <input checked="" type="checkbox"/> 上 | <input checked="" type="checkbox"/> 上 | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | |

※ 車体損傷個所等の表記はあくまでも当社基準での目視判断になります