

在庫ID	車名	年式	型式・車体番号	架装形状
S13686	いすゞ	H29/1	TPG - NPR85YN-7014922	5m幌ウイング

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			出品会社 (愛知 県)
○ 自家用 営業用 レンタカ 不明	R7.1.30	切れ 232,000 km 抹消 タコグラフ年月 取外し	4,000 kg	L 5,050	W 1,900	H 2,200	若杉自動車(株)

エンジン状態	A	B	ⓐ	D	E	AC	ⓑ	不良	無	ブレーキ	AIR	IT149	馬力	R券	有	預託金	10,400 円
--------	---	---	---	---	---	----	---	----	---	------	-----	-------	----	----	---	-----	----------

ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	良好	T/M	速	キャブ内部	備考
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	庫内各所キズ有	汚れ	少	ⓐ	多
上物メーカー名	メーカー完成ボデーを幌ウイングへ改造	シート破れ	有	ⓐ	無
年式、型式及状態	3方開 床鉄板張り 門高2,050mm 床一部浮き有	クロス張り	有	ⓐ	無
その他	Rリーフサス				

外装状態




自動車税 月以降負担額 ¥	—
---------------------	---

Fガラス状態	要交換	良好	ⓐ	飛石有
他点キズ有				

記録簿	有	無
-----	---	---

PMマフラ	ⓐ	無
証明書	有	無

S・リミッタ	有	無
証明書	有	無



※ 車体損傷個所等の表記はあくまでも当社基準での目視判断になります

タイヤ状態

上、中、下、×、欠、で記載

ⓐ	前	ⓐ	
ⓐ	ⓐ	ⓐ	ⓐ

F ⓐ スペア □ R
 サイズF 225/80R17.5
 サイズR 225/80R17.5

ミックスタイヤ

*スノータイヤは表記する