





在庫ID	車名	年式	型式・車体番号	架装形状
T13789	トレクス	R7.1	- PFB34118-***5	冷凍ウイングトレーラ

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			出品会社 ( 愛知 県)
自家用 営業用 レンタカ 不明	予備検 R7.4.26	切れ 抹消	km 24,200 kg	L 12,275	W 2,280	H 2,250	若杉自動車(株)
		タコグラフ年月					

エンジン状態	A	B	C	D	E	AC	良	不良	無	ブレーキ	馬力	R券	預託金	円		
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)											T/M	速	キャブ内部	備考		
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	良好												汚れ	少	中	多
上物メーカー名	トレクス		外気温3℃時、2h後-26℃計測													
年式,型式及状態	ラッシング3段 7方開 床キーストン センタービーム支柱付き												シート破れ	有	無	
	羽根・天井・アオリ全て断熱あり ジョロダーレール4列 門高2,150mm												クロス張り	有	無	
その他	菱重TFV2000E 低温車 門周り・丁番・海老ハンドル等ステンレス製															

外装状態


リフトアクスル付 1軸目と2軸目が上がる 未登録未使用車



※ 車体損傷個所等の表記はあくまでも当社基準での目視判断になります

タイヤ状態

上、中、下、×、欠、で記載  
前



F  スペア  R

サイズF

サイズR 11R22.514PR

ミックスタイヤ

\*スノータイヤは表記する

Fガラス状態		
要交換	良好	飛石有
記録簿	有	無
PMマフラ	有	無
証明書	有	無
S・リミッタ	有	無
証明書	有	無