





在庫ID	車名	年式	型式・車体番号	架装形状
T13841	トレクス		- PFB34112-***4	3軸段落ちセミトレーラ

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			出品会社 (愛知県)
自家用 営業用 レンタカ 不明	R7.4.30	切れ	29,100 km	L	W	H	若杉自動車(株)
		抹消		タコグラフ年月	kg	2900+ 8000	

エンジン状態	A	B	C	D	E	AC	良	不良	無	ブレーキ	馬力	R券	預託金	円		
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)											T/M	速	キャブ内部	備考		
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	良好												汚れ	少	中	多
上物メーカー名													シート破れ	有	無	
年式,型式及状態	内フック8対 スタンション中央5対 外側23対												クロス張り	有	無	
その他	1軸目と3軸目 リフトアクスル機能付															

外装状態	未登録 未使用車			タイヤ状態 上、中、下、×、欠、で記載 前																															
<table border="1"> <tr> <td colspan="3">Fガラス状態</td> </tr> <tr> <td>要交換</td> <td>良好</td> <td>飛石有</td> </tr> <tr> <td>記録簿</td> <td>有</td> <td>無</td> </tr> <tr> <td>PMマフラ</td> <td>有</td> <td>無</td> </tr> <tr> <td>証明書</td> <td>有</td> <td>無</td> </tr> <tr> <td>S・リミッタ</td> <td>有</td> <td>無</td> </tr> <tr> <td>証明書</td> <td>有</td> <td>無</td> </tr> </table>	Fガラス状態			要交換	良好	飛石有	記録簿	有	無	PMマフラ	有	無	証明書	有	無	S・リミッタ	有	無	証明書	有	無	   	<table border="1"> <tr> <td>上</td> <td>上</td> <td>上</td> <td>上</td> </tr> <tr> <td>上</td> <td>上</td> <td>上</td> <td>上</td> </tr> <tr> <td>上</td> <td>上</td> <td>上</td> <td>上</td> </tr> </table> F <input type="checkbox"/> スペア <input checked="" type="checkbox"/> R	上	上	上	上	上	上	上	上	上	上	上	上
Fガラス状態																																			
要交換	良好	飛石有																																	
記録簿	有	無																																	
PMマフラ	有	無																																	
証明書	有	無																																	
S・リミッタ	有	無																																	
証明書	有	無																																	
上	上	上	上																																
上	上	上	上																																
上	上	上	上																																
<p>※ 車体損傷個所等の表記はあくまでも当社基準での目視判断になります</p>			<p>サイズF</p> <p>サイズR 235/70R17.5</p> <p>ミックスタイヤ</p> <p>*スノータイヤは表記する</p>																																