

在庫ID	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
T13841	トレクス		- PLB34112-6779	3軸段落ちセミトレーラ	

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			出品会社 (愛知 県)
自家用 営業用 レンタカ 不明	予備検査	切れ km タコグラフ年月 抹消	29,100 kg	L 2900+ 8000	W 2,470	H 地上高 900	若杉自動車(株)

エンジン状態	A	B	C	D	E	AC	良	不良	無	ブレーキ	馬力	R券	預託金	円
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)										T/M	速	キャブ内部		
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)										良好			備考	
上物メーカー名										シート破れ			有 無	
年式,型式及状態										クロス張り			有 無	
										ETC			有 無	
その他										バックモニタ			有 無	
										1軸目と3軸目 リフトアクスル機能付				

外装状態

Fガラス状態

要交換	良好	飛石有
-----	----	-----

記録簿

有	無
---	---

PMマフラ

有	無
---	---

証明書

有	無
---	---





S・リミッタ

有	無
---	---

証明書

有	無
---	---

未登録 未使用車



タイヤ状態

上、中、下、×、欠、で記載
前

上
上
上

上
上
上

上
上
上

上
上
上

F ☐ スペア ☒ R

サイズF

サイズR 235/70R17.5

ミックスタイヤ

*スノータイヤは表記する

※ 車体損傷個所等の表記はあくまでも当社基準での目視判断になります