





在庫ID	車名	年式	型式・車体番号		架装形状	
F14199	いすゞ	R2/3	2PG -	CYJ77C-7010399	低床アルミウイング	

前使用者		車検有効期限		走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			出品会社 (愛知県)
○	自家用	切れ	340,000	km	13,800	L	W	H	若杉自動車(株)
	営業用					9,700	2,350	2,650	
	レンタカ 不明					kg			
		抹消	タコグラフ年月	デジタコ					

エンジン状態	A	B	Ⓒ	D	E	AC	Ⓔ良	不良	無	ブレーキ	AIR	IT380	馬力	R券	有	預託金	¥13,340	円
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)										T/M		7	速	キャブ内部		備考		
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)												良好	汚れ		Ⓕ少	中	多	LEDヘッドライト
上物メーカー名												日本フルハーフ	シート破れ		有	Ⓖ無		
年式、型式及状態												5方開 木床 落としフック9対 門高2,570mm ラッシング2段	クロス張り		有	Ⓖ無		
その他												ハンドル・ステンレス製						
												Rエアサス						

外装状態		タイヤ状態			
自動車税 月以降負担額 ¥ -		上、中、下、×、欠、で記載			
Fガラス状態 要交換 良好 飛石有		上	前	上	
他点キズ有		上		上	
記録簿	有 無	上	上	上	上
		下	下	下	下
PMマフラ	有 無	F ☐ スペア ☒ R			
証明書	有 無	サイズF 245/70R19.5			
S・リミッタ	有 無	サイズR 245/70R19.5			
証明書	有 無	ミックスタイヤ			
		*スノータイヤは表記する			



※ 車体損傷個所等の表記はあくまでも当社基準での目視判断になります