

在庫ID	車名	年式	型式・車体番号	架装形状
M14221	いすゞ	R2/3	2RG - FRR90-7151129	アルミウイング





前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			出品会社 (愛知県)
○ 自家用 ○ 営業用 レタカ 不明	切れ 抹消	219,000 km タコグラフ年月 23.10	2,400 kg	L 6,260	W 2,400	H 2,400	若杉自動車(株)

エンジン状態	A	B	○C	D	E	AC	○良	不良	無	ブレーキ	AIR	IT240	馬力	R券	有	預託金	12,460	円
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	良好										T/M	6	速	キャブ内部	備考			
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	良好										汚れ	○少	中	多				
上物メーカー名	日本フルハーフ										シート破れ	○有	無					
年式,型式及状態	3方開 木床 落としフック5対 ラッシング2段 門高2,300mm										クロス張り	有	○無					
その他	跳ね上げ式パワーゲート アルミ素材1,000kg型 1,500mm×2,300mm																	
	Rエアサス																	

外装状態

自動車税 月以降負担額 ¥ -
Fガラス状態 要交換 ○良好 飛石有 点キズ程度
記録簿 有 無
PMマフラ ○有 無
証明書 有 無
S・リミッタ 有 無
証明書 有 無

ワイドボデー

※ 車体損傷箇所等の表記はあくまでも当社基準での目視判断になります

タイヤ状態
上、中、下、×、欠、で記載

下	前	下	
下	下	下	下
F	下 スペア		R
サイズF	225/80R17.5		
サイズR	225/80R17.5		
前:スタッドレス 後ろ:ミックス			
*スノータイヤは表記する			