

| | | | | |
|--------|----|-------|-------------------|--------|
| 在庫ID | 車名 | 年式 | 型式・車体番号 | 架装形状 |
| F14297 | 日野 | H25/9 | QKG - FW1EB-15669 | 低床ウイング |

| | | | | | | | |
|----------------------------|---------|---|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 前使用者 | 車検有効期限 | 走行距離(km) | 積載量 | 荷台寸法(mm) | | | 出品会社 (愛知県) |
| ○ 自家用 営業用 レンタカ 不明 | R7.9.25 | 切れ 455,000 km 抹消 タコグラフ年月 13.07 | 13,500 kg | L 9,600 | W 2,410 | H 2,660 | 若杉自動車(株) |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------------------------|---|-----|---|---|----|-----|----|---|------|-------|-------|-----|-------|----|-----|-----------|
| エンジン状態 | A | B | ○ C | D | E | AC | ○ 良 | 不良 | 無 | ブレーキ | AIR | IT380 | 馬力 | R券 | 有 | 預託金 | ¥12,870 円 |
| ミッション・デフ(異音、油漏れ等) | 良好 | | | | | | | | | | T/M | 7 | 速 | キャブ内部 | 備考 | | |
| フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認) | 良好 | | | | | | | | | | 汚れ | 少 | ○ 中 | 多 | | | |
| 上物メーカー名 | 日本フルハーフ | | | | | | | | | | シート破れ | 有 | ○ 無 | | | | |
| 年式,型式及状態 | 木床 5方開 落としフック13対 門高2,590mm | | | | | | | | | | クロス張り | 有 | ○ 無 | | | | |
| その他 | Rエアサス | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外装状態 自動車税 月以降負担額 ￥ - Fガラス状態 要交換 良好 ○ 飛石有 他点キズ有 記録簿 有 無 PMマフラ 有 無 証明書 有 無 S・リミッタ 有 無 証明書 有 無 | | タイヤ状態 上、中、下、×、欠、で記載 <table border="1"> <tr> <td>中</td> <td>前</td> <td>中</td> </tr> <tr> <td>中</td> <td></td> <td>中</td> </tr> <tr> <td>上</td> <td>上</td> <td>上</td> <td>上</td> </tr> <tr> <td>下</td> <td>下</td> <td>下</td> <td>下</td> </tr> </table> F <input type="checkbox"/> スペア <input type="checkbox"/> 下 R サイズF 245/70R19.5 サイズR 245/70R19.5 ミックスタイヤ *スノータイヤは表記する | 中 | 前 | 中 | 中 | | 中 | 上 | 上 | 上 | 上 | 下 | 下 | 下 | 下 |
| 中 | 前 | 中 | | | | | | | | | | | | | | |
| 中 | | 中 | | | | | | | | | | | | | | |
| 上 | 上 | 上 | 上 | | | | | | | | | | | | | |
| 下 | 下 | 下 | 下 | | | | | | | | | | | | | |

※ 車体損傷箇所等の表記はあくまでも当社基準での目視判断になります