




在庫ID	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
M14494	いすゞ	R2.3	2RG - FRR90T2-7152751	アルミウイング	

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			出品会社 (愛知県)
自家用	R7.3.23	252,000 km	2,400 kg	L	W	H	若杉自動車(株)
営業用				6,260	2,400	2,420	
レンタカ	切れ	タコグラフ年月					
不明	抹消	H23/11					

エンジン状態	A	B	<b>C</b>	D	E	AC	<b>良</b>	不良	無	ブレーキ	AIR	IT240	馬力	R券	有	預託金	12,460	円
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	良好										T/M	6	速	キャブ内部	備考			
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	良好										汚れ	<b>少</b>	中	多				
上物メーカー名	日本フルハーフ										シート破れ	<b>有</b>	無					
年式、型式及状態	木床 ラッシング2段 3方開 落としフック5対 門高2,180mm										クロス張り	有	<b>無</b>					
	跳ね上げ式パワーゲート アルミ素材1,000kg型 1,600mm×2,300mm																	
その他	Rエアサス																	

<b>外装状態</b> 自動車税 月以降負担額 ￥ - Fガラス状態 要交換 良好 <b>飛石有</b> <b>他点キズ有</b> 記録簿 有 無 PMマフラ <b>有</b> 無 証明書 有 無 S・リミッタ 有 無 証明書 有 無	   	タイヤ状態 上、中、下、×、欠、で記載 <table border="1"> <tr> <td><b>中</b></td> <td>前</td> <td><b>中</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>中</b></td> <td><b>中</b></td> <td><b>中</b></td> <td><b>中</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> F <b>下</b> スペア <input type="checkbox"/> R サイズF 225/80R17.5 サイズR 225/80R17.5 前:ミックス 後ろ:スタッドレス *スノータイヤは表記する	<b>中</b>	前	<b>中</b>				<b>中</b>	<b>中</b>	<b>中</b>	<b>中</b>				
<b>中</b>	前	<b>中</b>														
<b>中</b>	<b>中</b>	<b>中</b>	<b>中</b>													

※ 車体損傷箇所等の表記はあくまでも当社基準での目視判断になります