





| | | | | |
|--------|----|-------|--------------------|------|
| 在庫ID | 車名 | 年式 | 型式・車体番号 | 架装形状 |
| M14899 | 日野 | H27.2 | TKG - FD7JJA-10437 | 冷凍バン |

| | | | | | | | |
|--|---|-----------------------------|----------|------------|------------|------------|------------|
| 前使用者 | 車検有効期限 | 走行距離(km) | 積載量 | 荷台寸法(mm) | | | 出品会社 (愛知県) |
| <input type="radio"/> 自家用 <input type="radio"/> 営業用 <input type="radio"/> レンタカ <input type="radio"/> 不明 | 切れ <input checked="" type="radio"/> 抹消 | 552,100 km タコグラフ年月 14-12 | 3,150 kg | L 5,240 | W 2,080 | H 2,120 | 若杉自動車(株) |

| | | | | | | | | |
|--------|---|------|-----|-------|----|----|-----|----------|
| エンジン状態 | A B <input checked="" type="radio"/> C D E AC <input checked="" type="radio"/> 良 不良 無 | ブレーキ | AIR | IT240 | 馬力 | R券 | 預託金 | 10,400 円 |
|--------|---|------|-----|-------|----|----|-----|----------|

| | | | | | |
|--------------------------|---|--------|--|----------|----|
| ミッション・デフ(異音、油漏れ等) | 良好 | T/M | 6 速 | キャブ内部 | 備考 |
| フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認) | 良好 | 汚れ | 少 <input checked="" type="radio"/> 中 <input type="radio"/> 多 <input type="radio"/> | 左右スライドドア | |
| 上物メーカー名 | 日本フルハーフ | シート破れ | <input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無 | | |
| 年式,型式及状態 | スタンバイ機能付き 床下アルミ鉄板 ラッシングレール2段 断熱材厚さ5.5cm | クロス張り | <input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無 | | |
| その他 | 菱重製 外気温23℃時測定、箱内温度28度 2h後-6.5℃ 低温車 | ETC | <input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無 | | |
| | | バックモニタ | <input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|--|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 外装状態 |  <p>飛石</p>  <p>へこみ</p>   <p>へこみ</p> | <p>タイヤ状態</p> <p>上、中、下、×、欠、で記載</p> <table border="1"> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> 下</td> <td>前</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> 下</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> 下</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> 下</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> 下</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table> <p>F <input type="checkbox"/> スペア <input type="checkbox"/> R</p> <p>サイズF 225/80R17.5</p> <p>サイズR 225/80R17.5</p> <p>スタッドレスタイヤ</p> <p>*スノータイヤは表記する</p> | <input checked="" type="checkbox"/> 下 | 前 | <input checked="" type="checkbox"/> 下 | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> 下 | <input checked="" type="checkbox"/> 下 | <input checked="" type="checkbox"/> 下 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> 下 | 前 | <input checked="" type="checkbox"/> 下 | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> 下 | <input checked="" type="checkbox"/> 下 | <input checked="" type="checkbox"/> 下 | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | |
| 自動車税 月以降負担額 ¥ - | | | | | | | | | | | | | | |
| Fガラス状態 | | | | | | | | | | | | | | |
| 要交換 良好 <input checked="" type="radio"/> 飛石有 | | | | | | | | | | | | | | |
| 飛石2か所他点キズ | | | | | | | | | | | | | | |
| 記録簿 有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/> | | | | | | | | | | | | | | |
| PMマフラ <input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無 | | | | | | | | | | | | | | |
| 証明書 有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/> | | | | | | | | | | | | | | |
| S・リミッタ 有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/> | | | | | | | | | | | | | | |
| 証明書 有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/> | | | | | | | | | | | | | | |

※ 車体損傷個所等の表記はあくまでも当社基準での目視判断になります