

在庫ID	車名	年式	型式・車体番号	架装形状
T15122	東急	H22.12	- TF36H2C3-82157	スクラップ運搬トレーラー

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			出品会社 (愛知県)
<input type="radio"/> 自家用 <input checked="" type="radio"/> 営業用 <input type="radio"/> レンタカ <input type="radio"/> 不明	R7.12.12	切れ km 抹消 タコグラフ年月	23,300 kg	L 9,000	W 2,230	H 1,500	若杉自動車(株)

エンジン状態	A	B	C	D	E	AC	良	不良	無	ブレーキ	馬力	R券	預託金	円		
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)											T/M	速	キャブ内部	備考		
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	良好												汚れ	少	中	多
上物メーカー名	ダンプトレーラー												シート破れ	有	無	
年式、型式及状態													クロス張り	有	無	
その他	「No.F15140」トラクタヘッドとセット販売															

<p>外装状態</p> <table border="1"> <tr> <td colspan="3">Fガラス状態</td> </tr> <tr> <td>要交換</td> <td>良好</td> <td>飛石有</td> </tr> <tr> <td>記録簿</td> <td>有</td> <td>無</td> </tr> <tr> <td>PMマフラ</td> <td>有</td> <td>無</td> </tr> <tr> <td>証明書</td> <td>有</td> <td>無</td> </tr> <tr> <td>S・リミッタ</td> <td>有</td> <td>無</td> </tr> <tr> <td>証明書</td> <td>有</td> <td>無</td> </tr> </table>	Fガラス状態			要交換	良好	飛石有	記録簿	有	無	PMマフラ	有	無	証明書	有	無	S・リミッタ	有	無	証明書	有	無		<p>タイヤ状態</p> <p>上、中、下、×、欠、で記載 前</p> <table border="1"> <tr> <td>中</td> <td>中</td> <td>中</td> <td>中</td> </tr> <tr> <td>中</td> <td>中</td> <td>中</td> <td>中</td> </tr> <tr> <td>中</td> <td>中</td> <td>中</td> <td>中</td> </tr> </table> <p>F 上 スペア 上 R</p> <p>サイズ 11R22.5 16PR</p> <p>サイズ 11R22.5 16PR</p> <p style="color: red;">ミックスタイヤ</p> <p>*スノータイヤは表記する</p>	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中
Fガラス状態																																			
要交換	良好	飛石有																																	
記録簿	有	無																																	
PMマフラ	有	無																																	
証明書	有	無																																	
S・リミッタ	有	無																																	
証明書	有	無																																	
中	中	中	中																																
中	中	中	中																																
中	中	中	中																																
<p>※ 車体損傷個所等の表記はあくまでも当社基準での目視判断になります</p>																																			