





在庫ID	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
M15173	日野	H30.11	2KG - FC2AB-108259	深ダンプ	

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			出品会社 (愛知 県)
<input type="radio"/> 自家用 <input type="radio"/> 営業用 <input type="radio"/> レンタカ <input type="radio"/> 不明	切れ <input checked="" type="radio"/> 抹消	48,350 km タコグラフ年月 無	3,400 kg	L 3,400	W 2,400	H 1,420	若杉自動車(株)

エンジン状態	A	B	<input checked="" type="radio"/> C	D	E	AC	<input checked="" type="radio"/> 良	不良	無	ブレーキ	AIR	馬力	R券	預託金	¥10,900 円
--------	---	---	------------------------------------	---	---	----	------------------------------------	----	---	------	-----	----	----	-----	-----------

ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	良好	T/M	6 速	キャブ内部	備考
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	良好	汚れ	少 <input checked="" type="radio"/> 多	ETC無	
上物メーカー名		シート破れ	有 <input checked="" type="radio"/> 無	バックモニタ無	
年式,型式及状態	リーフサス 当社で架装して土砂禁ダンプに改造しました	クロス張り	有 <input checked="" type="radio"/> 無	ハロゲンランプ	
その他	ETC無し				

<p>外装状態</p> <p>自動車税 月以降負担額 ¥ -</p> <p>Fガラス状態 要交換 良好 <input checked="" type="radio"/> 飛石有 点キズ程度</p> <p>記録簿 有 <input checked="" type="radio"/> 無</p> <p>PMマフラ 有 <input checked="" type="radio"/> 無</p> <p>証明書 有 <input checked="" type="radio"/> 無</p> <p>S・リミッタ 有 <input checked="" type="radio"/> 無</p> <p>証明書 有 <input checked="" type="radio"/> 無</p>	   	<p>タイヤ状態 上、中、下、×、欠、で記載</p> <table border="1"> <tr> <td><input checked="" type="radio"/> 中</td> <td>前</td> <td><input checked="" type="radio"/> 中</td> </tr> <tr> <td><input type="radio"/></td> <td></td> <td><input type="radio"/></td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="radio"/> 中</td> <td><input checked="" type="radio"/> 中</td> <td><input checked="" type="radio"/> 中</td> <td><input checked="" type="radio"/> 中</td> </tr> <tr> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> </tr> </table> <p>F <input type="radio"/> スペア <input checked="" type="radio"/> 上 R</p> <p>サイズF 225/80R17.5 サイズR 225/80R17.5</p> <p>スタッドレスタイヤ</p> <p>*スノータイヤは表記する</p>	<input checked="" type="radio"/> 中	前	<input checked="" type="radio"/> 中	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> 中	<input checked="" type="radio"/> 中	<input checked="" type="radio"/> 中	<input checked="" type="radio"/> 中	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input checked="" type="radio"/> 中	前	<input checked="" type="radio"/> 中														
<input type="radio"/>		<input type="radio"/>														
<input checked="" type="radio"/> 中	<input checked="" type="radio"/> 中	<input checked="" type="radio"/> 中	<input checked="" type="radio"/> 中													
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>													

※ 車体損傷箇所等の表記はあくまでも当社基準での目視判断になり