

在庫ID	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
M15280	いすゞ	H30.2	2PG - FRR90-7123542	アルミウイング	

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			出品会社 (愛知 県)
<input type="radio"/> 自家用 <input checked="" type="radio"/> 営業用 <input type="radio"/> レンタカ <input type="radio"/> 不明	R8.2.24	切れ 311,000 km 抹消 タコグラフ年月 無し	2,750 kg	L 6,240	W 2,410	H 2,400	若杉自動車(株)

エンジン状態	A	<input checked="" type="radio"/> B	C	D	E	AC	<input checked="" type="radio"/> 良	不良	無	ブレーキ	AIR	240	馬力	R券	預託金	12,460 円
--------	---	------------------------------------	---	---	---	----	------------------------------------	----	---	------	-----	-----	----	----	-----	----------

ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	良好	T/M	6 速	キャブ内部	備考
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	良好	汚れ	少	<input checked="" type="radio"/> 中	多
上物メーカー名	日本フルハーフ	シート破れ	<input checked="" type="radio"/> 有	<input type="radio"/> 無	
年式、型式及状態	インターロック機能付き、門高2,300mm、サイドバンパー2段 ラッシング2段、落とし込みフック5対、木床、マーカー3対	クロス張り	<input checked="" type="radio"/> 有	<input type="radio"/> 無	
その他		ETC	<input checked="" type="radio"/> 有	<input type="radio"/> 無	
		ベッド	<input checked="" type="radio"/> 有	<input type="radio"/> 無	

<p>外装状態</p> <p>自動車税 月以降負担額 ¥ -</p> <p>Fガラス状態 要交換 良好 <input checked="" type="radio"/> 飛石有 2か所飛石他点キス</p> <p>記録簿 有 無</p> <p>PMマフラ 有 無</p> <p>証明書 有 無</p> <p>S・リミッタ 有 無</p> <p>証明書 有 無</p>		<p>タイヤ状態 上、中、下、×、欠、で記載</p> <p>前 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 下 <input checked="" type="checkbox"/> 下 <input checked="" type="checkbox"/> 下 <input checked="" type="checkbox"/> 下</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p>F <input type="checkbox"/> スペア <input checked="" type="checkbox"/> 下 R</p> <p>サイズF 225/80R17.5 サイズR 225/80R17.5</p> <p>スタットレスタイヤ</p> <p>*スノータイヤは表記する</p>
--	--	---