

在庫ID	車名	年式	型式・車体番号		架装形状												
T15052	東急	H22.11	- TF36H2C3-82144		セミトレーラー												
前使用者	車検有効期限		走行距離(km)		積載量	荷台寸法(mm)		出品会社 (愛知 県)									
○ 自家用 営業用 レンタカ 不明			切れ	km	28,000 kg	L	W	H	若杉自動車(株)								
			抹消			タコグラフ年月	10,070	2,370		200							
エンジン状態	A	B	C	D	E	AC	良	不良	無	ブレーキ	馬力	R券	預託金	円			
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)											T/M	速	キャブ内部		備考		
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)											良好		汚れ	少		中	多
上物メーカー名													シート破れ	有		無	
年式,型式及状態											床板張り替え済 丸環フック17対		クロス張り	有		無	
その他											スタンション穴15対 スタンション穴サイド16対 スタンション穴センタ6対						
ロッカー再塗装済																	

外装状態

Fガラス状態

要交換	良好	飛石有
-----	----	-----

記録簿

有	無
---	---

PMマフラ

有	無
---	---

証明書

有	無
---	---





S・リミッタ

有	無
---	---

証明書

有	無
---	---

サイドマーカー5対



タイヤ状態

上、中、下、×、欠、で記載
前

中	中	中	中
中	中	中	中
中	中	中	中

F ☐ スペア ☐ R

サイズF 11R22.5

サイズR 11R22.5

ミックスタイヤ

*スノータイヤは表記する

※ 車体損傷箇所等の表記はあくまでも当社基準での目視判断になります