




在庫ID	車名	年式	型式・車体番号	架装形状
M15328	いすゞ	H26.9	TKG - FRR90-7067598	冷蔵ウイング

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			出品会社 (愛知県)
<input type="radio"/> 自家用 <input type="radio"/> 営業用 <input type="radio"/> レンタカ <input type="radio"/> 不明	R7.9.9	305,200 km	2,100 kg	L	W	H	若杉自動車(株)
	切れ 抹消	タコグラフ年月 14-06		6,160	2,370	2,250	

エンジン状態	A	<input checked="" type="radio"/> B	C	D	E	AC	<input checked="" type="radio"/> 良	不良	無	ブレーキ	AIR	IT240	馬力	R券	預託金	12,460 円
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	良好							T/M	6 速	キャブ内部		備考				
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	良好							汚れ	少	<input checked="" type="radio"/> 中	多					
上物メーカー名	日本フルハーフ							シート破れ	<input checked="" type="radio"/> 有	無						
年式,型式及状態	木床 ラッシング2段 菱重TDJS40A-L2							クロス張り	有	<input checked="" type="radio"/> 無						
その他	箱内温度42.4℃ 2時間後13℃計測							ETC	<input checked="" type="radio"/> 有	無						
								ベッド	<input checked="" type="radio"/> 有	無						

外装状態	 				タイヤ状態 上、中、下、×、欠、で記載 <input checked="" type="checkbox"/> 中    前 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
自動車税 月以降負担額 ¥ -					<input checked="" type="checkbox"/> 中 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
Fガラス状態 要交換 <input checked="" type="radio"/> 良好    飛石有					<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
記録簿    有    無	 				F <input type="checkbox"/> スペア <input type="checkbox"/> R サイズF    225/90R17.5 サイズR    225/90R17.5 <b>スタットレスタイヤ</b> *スノータイヤは表記する			