

在庫ID	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
T15502	東急	H7.8	- TC28H8B2-00726	2軸40ftセミトレーラ	

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			出品会社 (愛知 県)
○ 自家用 営業用 レンタカ 不明	R8.4.3	切れ 抹消	24,000 kg	L	W	H	若杉自動車(株)
		タコグラフ年月					

エンジン状態	A	B	C	D	E	AC	良	不良	無	ブレーキ	AIR	馬力	R券	預託金	円		
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	良好										T/M	速	キャブ内部	備考			
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	各部サビ有												汚れ		少	中	多
上物メーカー名	東急												シート破れ		有	無	
年式,型式及状態	2軸 リーフサス												クロス張り		有	無	
その他																	

外装状態

Fガラス状態		
要交換	良好	飛石有
記録簿	有	無
PMマフラ	有	無
証明書	有	無
S・リミッタ	有	無
証明書	有	無

※ 車体損傷箇所等の表記はあくまでも当社基準での目視判断になります

タイヤ状態
上、中、下、×、欠、で記載
前

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
下	下	下	下
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
下	下	下	下
F	<input type="checkbox"/> スペア	<input type="checkbox"/>	R
サイズF	11R22.516PR		
サイズR	11R22.516PR		

*スノータイヤは表記する